

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 01 » 09 2020р.

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних
транспортних засобів АТ «Укрпошта»

АКТ № 3
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 01 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ИЖ 27151- 01 ВМ7434АЕ
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ7434АЕ	ХТК271560S0012760	1800199510002483	105100	1995	01.08.1995	0.00	0.00	0.00	0

Списла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 72,1 тис. км

маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 1665/965 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	96
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелі під. кол. вагу, фізичне зношення	100
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насосу прискорення, тріщини поплавкової камери та пошлавка, заслінки акселератора	96
4	Коробка передач	Зношення посадочних місць підшипників? Підшипників, шестерень, тріщини корпусу, підтікання мастила	89