

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 43
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 04 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ВАЗ 21061 ВМ6239АН
який знаходиться у підвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ6239АН	ХТА210610N2896512	1800199210002503	105100	1992	01.01.1992	13855,00	13855,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 496,4 тис. км
маса об'єкта за паспортом 1445/1080 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	96
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелей підш. кол. валу, фізичне зношення	100
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавкової камери та поплавка, заслінки акселератора	100
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерен	95

5	Задній міст	Фізичне зношення, корозія, деформація, зношення головної пари, диференціала	93
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	100
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	95
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	100
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	94
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	100
7	Передня вісь	Деформація ричагів та рульових тяг, зношення шарових опор, зношення наконечників рульових тяг	100
	Механізм рульового управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	98
	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
8	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	96
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	96
9	Автошини	Зношення протектору	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,2%

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.


Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії


 О.І. Федорченко

 Г.І. Іващенко

 І.В. Савіна

м. Суми

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ВАЗ 21061, ВМ6239АН**

«09» жовтня 2020 року

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ6239АН	ХТА210610N2896512	1800199210002503	105100	1992	01.01.1992	13 855.00	13 855.00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	318,00	214,20	532,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,848	3000,00	2544,00	0,00	2544,00


Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2011,80** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:



Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:



Федорченко І. О.

