

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» жовтня 2021 р.

АКТ № 1
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» жовтня 2020р.

м. Хмельницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741 державний номер АА5641РМ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Кочмарського К.В.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА5641РМ	37410020 104796 37410020 132368	22002002100017 79	105100	2002	04.05.2002	35955,80	35955,80	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **529.731** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **2350** кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Тріщини, послаблення мість кріплення, пошкодження кронштейнів.	100%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин та днища	99%
3	Двигун	Знос поршневої групи та тріщини головки блока	99%
	Стартер	Зламана передня кришка, замикання обмотки	99%
	Генератор	Замикання діодного мостика та обмотки	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос, знос зубів муфти синхронізатора	75%
5	Задній міст	Граничне зношення головної пари, знос посадкових місць під підшипники піввісей	90%
	Диски коліс	Деформовані	70%
	Ресори (пружини)	Граничний експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Підтікання мастила	100%
6	Передній міст	Граничне зношення	90%
	Диски коліс	деформовані	70%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	підтікання мастила	100%
	Передня вісь	Гранично розроблені посадочні місця шкворнів	80%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос, корозія	70%
8	Фургон	-	
	Радіатор	Тріщини в сотах, забиті магістралі	100%
	Електропристрої	Пересихання ізоляції електропристроїв	100%
	Фари	Розбите скло, вигорання рефлекторів	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос робочої поверхні циліндрів	90%
	Акумуляторна батарея	Зруйновані пластини	100%
9	Автошини	автошини не відповідають вимогам про експлуатацію, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 85 %

Висновок та пропозиції: - транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.


Начальник ЦПП
(посада)

Старший механік
(посада)

Технік з обліку
(посада)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Кочмарський К.В.
(ПІБ)

Гуска В.П.
(ПІБ)

Грицюк В.В.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу автомобіля УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA5641PM	37410020 104796 37410020 132368	22002002100017 79	105100	2002	04.05.2002	35955,80	35955,80	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос конструктивних елементів кузова, основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовно вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1.45	3500.00	5075.00	0.00	5075.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720.00	250.00	970.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4105.00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно до фінансового плану підприємства.

Начальник ЦППП

Кочмарський К.В.

Начальник відділу економіки та фінансів

Степура Н.В.

UKRAINE УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULAȚIUN	
UA		A	AA5541PM
Date of registration	B	04.06.2002	
Date of registration	B.1	13.05.2017	
Year of registration	B.2	2002	
Category and subcategory	C.1.1	ПАТ "УКРОШТА" PSC "UKROSHITA"	
Subcategory or subcategory	C.1.2		
Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
City, town, village	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 в с. ВІСНІВКАХ	
Country of origin	H		

CXM 318790

Make	D.1	YAZ	
Model	D.2	3741	
Type	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	
Commercial description	E	37410/20154796	
Vehicle identification number	F.1	37410220132368	
Vehicle weight	G	2350	
Mass of the vehicle in service	J	8	
Engine capacity	P.1	2445	
Capacity	P.2	8	
Type of fuel	R	CIP98H	
Color of the vehicle	S.1	3	
Exhaustive license plate	S.2		
Number of seats			
Adding the other's seat			
Exhaustive license plate			
Number of starting device			

CXM 318790

РЕЄСТРАЦІЯ НА ГАЗОВИЙ/ГІБРИДНИЙ ПОЛИВОРИ
ВАЗОН

CER № 318790 Date: 07-01-2017 PSC: Ukraine 01.2017



