

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Черкаська дирекція АТ «Укрпошта»
14 серпня 2020 р.

АКТ № 31
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

14 серпня 2020 р. м. Черкаси

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 33021, державний реєстраційний номер АА1489РТ

який знаходиться у підзвіті Козоріз Ірини Петрівни

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1489РТ	ХТН330210S0001821	2300199810002766	105100	1995	03.1998	22265.00	22265.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів пробіг з початку експлуатації 495.8тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3500/1850 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія лонжеронів, пошкодження кріплень траверс	99%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія порогів, арок	99%
3	Двигун	Значний знос КШМ, поведений блок	99%
	Стартер	Замкнено обмотку, вигорання контактів	99%
	Генератор	Пошкодження корпусу, знос посадочних місць підшипників	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Втрата щільності робочих поверхонь, корозія	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, значний знос шестерень, синхронізаторів	99%
5	Задній міст	Знос шестерень	98%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Повна втрата робочих властивостей, природній знос,	98%
	Амортизатори	Тріщина штока, знос поршня, обрив кріплення	99%
6	Передній міст	Знос шкворнів	99%
	Диски коліс	Тріщини, розбалансування	99%
	Ресори (пружини)	Втрата робочих властивостей, тріщина	99%
	Амортизатори	Втрата цілісності корпусу	99%
	Передня вісь	Знос шкворнів	99%
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу, підклинює пару	99%
8	Фургон	Корозія, тріщини	99%
	Радіатор	Механічне пошкодження , корозія	99%
	Електропристрої	Окислення контактів, пошкодження кріплень	99%
	Фари	Корозія відбиваючої поверхні, тріщина скла	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозія та граничний знос поверхні циліндра, підклинювання поршня	99%
	Акумуляторна батарея	Списання	
9	Автошини	Знос протектора, пошкодження корда під час довготривалого простою	99%

Об’єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. фото,
 - 2. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Начальник ЦПП
Провідний інженер
Майстер з ремонту транспорту



Козоріз І.П.
Яценко Ф.П.
Матуся М.І.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 33021

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення , грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1489PT	XTH330210S0001821	2300199810002766	105100	1995	03.1998	22265.00	22265.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має граничний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових та конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, масел та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	390,00	-	390,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
1,110	2800,00	3108,00	-	3108,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту списання майна та здавання металобрухту становить 2718,00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

14 серпня 2020 р.



Козоріз І.П.

Стадник Л.В.

UA		УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	UKRAINE
Регістраційний номер Registration number	A	AA1489PT		
Дата реєстрації Date of the registration	B	26.11.2008		
Дата реєстрації Date of registration	B.1	17.05.2017		
Рік випуску Year of manufacture	S.2	1995		
Позначення або організація Бухгалтерська компанія Name of the company	C.1.1	ПАТ "УКРОПОНТА" PSC "OKPROONTA"		
Відомості про фізичну особу Owner (person)	C.1.2			
Адреса Address	C.1.3	М. КУІВ М. КУІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		
Вулиця, будинок, номер Street, house, no.	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22 а є власником		
Відомості про особу Owner (person)	H	Центр 7143 TSC 7143		

CXM 348028

Марка Make	D.1	ГАЗ	
Моделі Type	D.2	33021	
Тип Type	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ	
Коммерційна реєстрація Нормативний номер, реєстрація Vehicle identification number	E	ХТН330210S0001821	
Повна вага Maximum mass	F.1	3500	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1850	
Категорія Vehicle category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2446	
Тип палива Type of fuel	P.2	B	
Колір Color of the vehicle	R	СИНІЙ	
Кількість сидінь в кабіні водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2	
Кількість сидінь в кабіні водія Number of seats including the driver's seat	S.2	САС087385.СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ	

CXM 348028

CXM № 348028 Сам.17-0211 PC Ukraine 02.2017







