

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Вінницька дирекція АТ «Укрпошта»

(назва філії)
« 31 » 08 2020 р.

АКТ № 24

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 31 » 08 2020 р.

м. Вінниця

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВАЗ-21061, реєстраційний номер 77352 EI, м. Вінниця вул. Максимовича, 35
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Мельничука В.С.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

(ПІБ матеріально-відповідальної особи)

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість , грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишок вартості , грн.	Залишок овий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
77352 EI	ХТА210610 V3747474	0100199610002851	105100	1996	05.04.1996	1764,00	1764,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових,
конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації: 518,0 тис.км.

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 1445/1040 кг.

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	100%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, арок коліс, днища, порогів, лонжеронів	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Замикання якоря, непридатне втягуюче реле	97%
	Генератор	Замикання обмоток, непридатний діодний міст	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, граничний знос різьбових отворів жиклерів, деформація корпусу	97%
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	100%
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	Деформація і граничний знос балки, важелів	99%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот, 40 % сот заглушено	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник центру перевезення пошти
(посада)


(підпис)


Печак С.В.
(ПІБ)

Заступник начальника
центру перевезення пошти
(посада)


(підпис)

Мельничук В.С.
(ПІБ)

Старший майстер
з ремонту автотранспорту
(посада)


(підпис)

Хрущак В.О.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ-21061

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
77352 BI	XTA210610V3747474	0100199610002851	105100	1996	05.04.1996	1764,00	1764,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	350,00	80,00	430,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,7	3400,00	2380,00	0,00	2380,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1950,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Пекач С. В.

Начальник ВЕФ

Прушинська О. В.

«02» 09 2020 р.





УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICATE OF MATRICULATION

Регістраційний номер
Registration number
Рік випуску
Date of first registration
Дата реєстрації
Date of registration
Привласнює або організація
Surname or company
Ім'я та по батькові
Given name(s)
Адреса
Address
Регіон
Region
Населений пункт
Settlement
Вулиця, будинок, квартира
Street, house, apartment
Власність
Ownership
Дієсно до
Period of validity

A 77352BI
B 1995
I 29.01.2008
C.1.1 3010 21560045 УДППЗ 'УКРПОШТА' М.КИЇВ
C.1.2 УДППЗ 'УКРПОШТА' М.КУЛІВ
C.1.3
C.4
H

ВІННИЦЬКА
МІНІСТЕРСТВО
ЛІСНІВСЬКИЙ
МАКСИМОВИЧА, 35

ВІННИЦЬКИЙ МРВ
ВДАІ УМВС УКРАЇНИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ABC061161

Марка
Make
Модель
Type

D.1 BAZ
D.2 21061

Тип
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number
Максимальна маса
Maximum mass
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service

D.3 ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В
E ХТА210610V3747474
F.1 1445
G 1040

Категорія
Vehicle category
Об'єм двигуна
Capacity
Тип палива
Type of fuel

J
P.1 1451
P.3 БЕНЗИН

Колір
Colour of the vehicle
Кількість сидінь, місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat
Кількість стоячих місць
Number of standing places

R БІЛИЙ
S.1 5
S.2
Особливі відмітки
9/15120 23.11.07
т/п №РСА200804 Спеціалізований з
нан смуг синьо-жовт. син. кол. з
нан. 'Пошта'

ABC061161