Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«_28_»_____08___ 2020 р.

АКТ № 19
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«__28_» ______08_____ 20_20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля Citroen Jumper AE1326CK
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті _______________Черкас А.В.________________________________
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AE1326CK	VF7233J5215332274	0300199610004889	105100	1996	01.12.1996	33790	33790	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 766.262 тис. км
маса об’єкта за паспортом (повна/без навантаження) _3500 кг//2100кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	деформована, наявність механічних пошкоджень , розбиті отвори для заклепок кронштейнів ресор та перемичок	100%
2	Кузов (кабіна)	корозія стійок кабіни , підлоги кабіни, правої та лівої дверей	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компрессор	механічний знос валу та циліндрів	98%
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	на корпусі редуктора заднього моста розбиті посадочні місця підшипників, повний знос цапфи заднього моста, механічний знос гальмівних барабанів	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Витікання мастила, знос штоку	100%
6	Передній міст	тріщини, корозія та вигин передньої балки	100%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Витікання мастила, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, розбиті гнізда під підшипники	98%
8	Фургон	Корозійний знос	
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
~~8~~ 9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 100%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП____ ______________ О.В.Макуха______
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту ______________ В.Т.Мокрий______
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) ______________ А/В.Осадчая_____
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту ______________ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту до списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з нормами обліку, міс
Citroen Jumper	AE1326CK	VF7233J5215332274	0300199610004889	105100	1996	01.12.1996	33790	33790	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн.)
510	2500,00	1275	0.00	1275

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1275,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Заступник начальник ВЕФ М.В. Блінова



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AE1326CK
Рік випуску Date of first registration	B	1996
Дата реєстрації Date of registration	I	27.06.2008 р.
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА UDPPZ UKRPOSHTA
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address Регіон Район Населений пункт Вулиця, будинок, квартира	C.1.3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК КІРОВСЬКИЙ ПРИВОКЗАЛЬНА, 11 ХРЕЩАТИК буд.22
Власність Ownership	C.4	
Дійсне до Period of validity	H	

AEC234476

Дн-вська ВРЕР-1
ДАІ УМВС України в
Дніпропетровській обл.



Марка Make	D.1	CITROEN
Модель Type	D.2	JAMPER
Тип Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	VIN - VF7233J5215332274 VF7233J5215332274
Повна маса Maximum mass	F.1	3500
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	2100
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2500
Тип пального Type of fuel	P.3	
Колір Colour of the vehicle	R	ЖОВТИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки
ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА608633 від 25.07.2001 р.
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ-СИНЬО-ЖОВТО-

AEC234476

N19




2.5 D
ПОШТА