Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 28 » 08 2020 р.

АКТ № 54
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 28 » 08 20 20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля _Иж -2715 АЕ 6475 СІ ,
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Черкас А.В.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь-кого обліку	Рік випуску (побудови	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6475СІ	XTK271500V0606376	0300198810004892	105100	1997	01.10.1988	1361	1361	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 1780,496 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1750 кг /1050 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	корозія: пороги, арки колес, лонжерони, стійки бризковиків, корозія боковин	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	98%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	99%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	деформація та корозія корпусу	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	100%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
6	Передній міст	Тріщини, корозія та вигин передньої балки	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозійний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ О.В.Макуха
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А.В.Осадчая
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту _____ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
Иж -2715	АЕ6475СІ	XTK271500V0606376	0300198810004892	105100	1997	01.10.1988	1361	1361	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
480	2500,00	1200	0.00	1200

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1200.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Начальник ВЕФ М.В. Блінова



UA

УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	AE6475CI
Рік випуску / Date of first registration	B	1997
Дата реєстрації / Date of registration	I	11.06.2008 р.
Прізвище або організація / Surname or company	C.1.1	УДППЗ УКРПОШТА UDPPZ UKRPOSHTA
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	
Адреса / Address	C.1.3	
Регіон		ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Район		М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Населений пункт		ЖОВТНЕВИЙ
Вулиця, будинок, квартира		В.ДУБИНИНА 10 ХРЕЩАТИК буд.22
Власність / Ownership	C.4	
Дійсне до / Period of validity	H	

Дн-ське ВРЕР-1
ДАІ УМВС України в Дніпропетровській обл.

AEC232786

Марка / Make	D.1	ИЖ
Модель / Type	D.2	2715
Тип / Commercial description	D.3	ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	VIN - XTK271500V0606376 XTK271500V0609376
Повна маса / Maximum mass	F.1	1750
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	1050
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	1480
Тип палива / Type of fuel	P.3	
Колір / Colour of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки: ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА N ЯАА15667 від 14.04.99 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СИНЬО-ЖОВТО-СИНЯ СМУГА
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	ЗАМІНА КУЗОВА В 1997р

AEC232786

N54




AE 6475CI
AE 6475 CI