

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«20»серпня 2020 р.

АКТ № 136
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«20» серпня 2020 р. м. Харків
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909 реєстраційний номер 18317ХА

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія)

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
18317ХА	ХТТ220606T0028092	2000200110004668	105100	1996	16.08.2001	13707,00	13707,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 498,267 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2780/1855 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, тріщини несучих частин та кронштейнів	98%
2	Кабіна (кузов)	Наскрізна корозія полів, корозія колісних арок , стойок в районі кріплення дверей	100%
3	Двигун:	Знос шатунів і вкладишів, занижена компресія у циліндрах, стук КШМ	97%
	Стартер	Замикання обмотки, знос щіток	97%
	Генератор	Замикання діодного моста та знос якоря	98%
	Компресор		
	турбокомпресор		
	Карбюратор	Деформація дросельної заслонки, зрив різьби жиклерів	98%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передач, шум підшипників, фізичний знос деталей	99%
5	Задній міст	Знос головної пари	96%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори	Експлуатаційний знос	99%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%
6	Передній. Міст	Знос підшипників ступиць	98%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори(пружини)	Експлуатаційний знос листів	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Експлуатаційний знос черв'ячної пари	98%
8	фургон	Експлуатаційний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос сот	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозійний знос	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,7%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залиш терм експлу згідн дані обліку
18317XA	XTT220606T0028092	2000200110004668	105100	1996	16.08.2001	13707.00	13707.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,243	3700,00	4599.10	-	4599,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3522,78 грн.,
буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р.

М.В.Полешко

А.В.Старицька

ХАС № 640512

С ВЛАСНИК
21560045
УЛЛЗ "УКРПОШТА"
UDPPZ "UKRPOSHTA"

С АДРЕСА
Область ХАРКІВСЬКА
Район ІЗМІТНІВНИЙ
Нас. пункт ХАРКІВ
Вулиця П. В. ДИНАМІЧНИЙ
Будинок 1 кв.
Види ДА
М.П. ХАРКІВ 2003



Державна автомобільна інспекція України
Харківська дирекція

136

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

А Реєстраційний № 18317XA
D Марка VAZ 3909
E Модель
B Рік випуску 1996
F Колір ЗЕЛЕНИЙ
E Шасі (кузов, рама, коляска) № К.ХТТ22080610028092 Ш.1037081
F Тип ТЗ ВАНТАЖ-ПАСС 5МІС
F Повна маса 2780 kg
G Маса без навантаження 1855 kg
H Об'єм двигуна 2445
Особливі відмітки: Ст.С/Р:ХАС510635 18.08.2001
ЗМ В-ВА ВЛАСН.ДЕРІЗНАК.
МР.АДР.М КИІВ ХРЕМАТІК-22

ХАС № 640512


згідно з оригіналом

наказом ДДП

Галесенко М.В.



05/01/2011 03:32 AM



05/01/2011 03:32 AM

AB-178