

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Львівська дирекція АТ «Укрпошта»

«28» 08 2020р.

АКТ № 98
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«28» 08 2020р.

м. Львів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3909
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Лелета Бориса Івановича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA 6134 PO	XTT390900 V0006947	13001999 10003973	105100/	1997	01.04.1999	14990.00	14990.00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 470,869 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2670/1650 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація і корозія поперечини, місць кріплення кузова до рами	94%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кронштейнів, фіксаторів дверей, поверхні капоту. Вихід з ладу механізмів, замків дверей. Тріщини деталей несучої конструкції, крил та підніжок, значне пошкодження антикорозійного та лакофарбного покриття	96%
3	Двигун	Прогорання циліндрів та клапанів, знос та вихід з ладу вкладишів корінних підшипників, шатунів. Тріщини кришок картеру, корінних підшипників. Потребує капітального ремонту	98%
	Стартер	Замикання обмоток тягового реле, руйнування зубців вінця маховика, фізичний знос деталей.	94%
	Генератор	Обрив обмотки статора, деформація валу ротора, механічна виробітка деталей	95%
	Компресор	-----	---
	Турбокомпресор	-----	---
	Карбюратор	Максимальний фізичний знос деталей і механізмів. Вихід з ладу електромагнітного клапана, термовимикача. Руйнування отворів кріплення штуцерів.	98%
4	Коробка передач	Максимальний знос проміжного валу, тріщина корпусу переднього картеру, знос зубців шестерен, гольчатих підшипників, штоків переключення передач..	94%

5	Задній міст	Деформація шарнірів карданної передачі, шийки валу, ковзаючої вилки. Потребує заміни сателіту, хрестовин, головної пари, підшипників	94%
	Диски коліс	Відсутність можливості центрування, корозія отворів кріплення.	97%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	95%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	96%
6	Передній міст	Деформація, знос шкворнів та втулок, деформація балки та цапф ступиць.	94%
	Диски коліс	Знос отворів кріплення, деформація ободів. Відсутність можливості центрування	97%
	Ресори (пружини)	Максимальний фізичний знос та тріщини листів ресор, шкворнів.	95%
	Амортизатори	Тріщини корпусу, деформація та корозія робочої поверхні штоку	96%
	Передня вісь	Значний фізичний та механічний знос деталей та вузлів	92%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос шестерень, підшипників та важелів рульової трапеції..	91%
	Фургон	-----	---
8	Радіатор	Вихід з ладу термостата. Повна розгерметизація бачків, корозія отворів, горловини.	95%
	Електропристрої	Замикання та вихід з ладу вольтметра, тахометра, вказівника тиску олива. Вихід з ладу вентилятора та системи опалення.	93%
	Фари	Корозія поверхні рефлекторів	94%
	Головний гальмовий циліндр	Граничний знос робочої поверхні.	92%
	Акумуляторна батарея	Закінчення строку служби	100%
	Автошини	Закінчення строку служби	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94,1 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.


Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.


Заступник начальника ЦПП
(посада)

Провідний інженер ЦПП
(посада)


Механік ЦПП
(посада)


(підпис)

Соловій А.М.
(ПІБ)


(підпис)

Чухрай Ю.З.
(ПІБ)


(підпис)

Іващишин Р.М.
(ПІБ)



УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE СЕРТИКАТ О РЕГИСТРАЦІЇ
Регістраційний номер	A	AA6134PO
Дата реєстрації	B	17.04.1997
Дата першої реєстрації	B.1	07.06.2017
Рік випуску	B.2	1987
Позначка про державне належання	C.1.1	ПАТ "УКРСИГА"
Позначка про державне належання	C.1.2	USC "UKROSIGITA"
Адреса	C.1.3	М. КУП М. КИВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Власник	C.4	МУА ХРЕЩАТИК 22 А.С. ВЛАСНИКОМ
Пункт реєстрації	H	

CXM 421125

Марка	D.1	VA3
Модель	D.2	3909
Тип	D.3	СІМЕЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ
Коммерційна класифікація	E	ОВІТОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Регістраційний номер	F	ХТТ300000V0066947
Тяглова здатність	F.1	0388933
Максимальна маса	G	2620
Максимальна швидкість	G.1	1850
Класифікація	H	B
Видаток	P.1	2450
Видаток	P.2	B
Видаток	R	ЗЕЛЕНИЙ
Специфікація	S.1	20057781 01013000 01013000 01013000 01013000
Специфікація	S.2	20057781 01013000 01013000 01013000 01013000

CXM 421125

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА 6134 РО	ХТТ390900V 0006947	13001999 10003973	105100/	1997	01.04.1999	14990.00	14990.00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	480,00	180,00	660,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,91	3200,00	2912,00	-	2912,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2252,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

28 серпня 2020 р.




Лелет Б.І.

Кузьо І.Г.