
Фотоілюстрації об'єкта оцінки

Загальний вигляд, поверховість будівлі, що вміщує об'єкт оцінки.	Загальний вхід у будівлю
	
Вхід до приміщення № XI	Загальний вигляд приміщення № XI
	



Стан вікон приміщення № XI



Стан підлоги приміщення № XI



Стан приборів опалення приміщення № XI




Стан стін приміщення № XI



Вхід до приміщення № XVI .





Стан стелі в приміщенні № XVII




Приватне підприємство «Оціночна компанія «Омега»
Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ №195/16 від 02 березня 2016 р.
тел. /+380/50-533-26-83; e-mail: OK_Omega_ks@ukr.net

Стан вікон в приміщенні № XVII



Загальний вигляд приміщення № XVII





Стан підлоги приміщенні № XVI

