

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 18 » серпня 2020 р.

АКТ № 12
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 2020 р.
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **ГА3-31029**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатаці і	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
АН1857СО	ХТН310290S0317105	0400199510006886	105100	1995	01.06.1995	3 528.00	3 528.00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **589,2** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **1720/1320** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
1	Рама	Знос, корозія та тріщини несучих частин.	90%	
2	Кузов (кабіна)	Корозія ,тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек та лонжеронів на підлозі.	92%	
3	Двигун	Підвищена димність двигуна, наявні витoki експлуатаційних рідин з систем живлення, охолодження, система випуску відпрацьованих газів не герметична.	95%	
	Стартер	Знос деталей, замикання обмотки якоря, знос щіток та шестерні привода.	95%	
	Генератор	Знос деталей, підшипників передньої та задньої кришок, знос якоря та щіток.	95%	
	Компресор	Відсутній.	0	
	Турбокомпресор	Відсутній.	0	
	Карбюратор	Знос деталей, підтікання палива.	92%	

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей, підшипників, корпусу КПП, підтікання мастила, знос шестерень передач.	90%	
5	Задній міст	Пошкодження зубів шестерні головної передачі, знос маточин коліс, знос гальмівних колодок, барабанів.	90%	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	93%	
	Ресори (пружини)	Зломи та знос листів.	93%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	95%	
6	Передній міст	Відсутній	0	
	Диски коліс	Деформація та тріщини дисків.	93%	
	Ресори (пружини)	Знос та втрата жорсткості пружин.	90%	
	Амортизатори	Зношені, підтікання мастила.	95%	
	Передня вісь	Знос деталей ричагів рульового управління та втулок, знос маточин коліс, знос гальмівних барабанів, колодок, підтікання гальмівної рідини.	92%	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового механізму та корпусу.	94%	
8	Фургон	Відсутній.	92%	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини.	95%	
	Електропристрої	Пошкоджені перемикачі, ізоляція електропроводки.	90%	
	Фари	Корозія корпусу та деталей.	95%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос, підтікання гальмівної рідини.	95%	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації	96%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи	96%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль **ГАЗ-31029** не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)



Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля ГАЗ-31029 економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Механік ГК та В


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Мазін С.М.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 31029

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АН1857СО	ХТН310290S0 3174105	0400199510006886	105100/	1995	01.06.1995	3528,00	3528,00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 589,2 тис. км. Двигун потребує капітального ремонту. Наскрізна корозія корпусу більше 70%. Тріщини несучих частин та кронштейнів, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок. Порушено геометрію лонжеронів. Неможливо відрегулювати передній міст. Фізичний знос деталей стартера та генератора більше 80%. Пошкодження ізоляції електропроводки. Амортизатори спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі. Некоректна робота зчеплення.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1320	3686,00	4865,52	-	4865,52

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4287,63 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	АН1857СО
Рік випуску Date of first registration	B	1995
Дата реєстрації Date of registration	I	25.12.2007
Прізвище або організація Surname of company	C.1.1	21560045 УДППЗ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"
Адреса Address	C.1.3	
Регіон Region		М.КИЇВ
Район District		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Населений пункт Settlement		
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		ЗЕМЛЯНИЙ ПРОВ., 2
Власність Ownership	C.4	ХРЕЩАТИК, 22
Дійсне до Period of validity	H	



АНС 121366


ВРЕР м.Краматорська
при УДАІ ГУМВС України
в Донецькій області

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	31029
Тип Commercial description	D.3	ЛЕГКОВИЙ ОПЕРАТИВНИЙ
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTH310290S0317105 S0317105 323035
Повна маса Maximum mass	F.1	1720
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1320
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.3	В
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Особливі відмітки
ЗАМІНА ДЕРЖАВНИХ НОМЕР-
НИХ ЗНАКІВ. СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ЯНВ 645874 від 14.07.1999,
ВРЕР м.Краматорська

АНС 121366

СРБ № 784385 ТОВ "Знак Консорціум" ЄДР № 0014200701







Уламаргца

А/П 1857 СӨ

