

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 34

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ-3741-01 державний реєстраційний номер 05524МК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin- код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху- нок бухгалт- ерськог о обліку	Рік випус- ку (побу- дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишков ий термін експлуата- ції згідно з даними обліку, міс
05524МК	ХТТ37 4100Т0 013929	240020031 0002480	105100	1996	30.12.2003	13566,00	13566,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 618,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2660/1660 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Зруйновані з'єднання поперечин, корозія, деформація.	95%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, підніжок, деформація дверей, капоту, зруйновані кріплення сидінь, петлі дверей, замки кузова	96%
3	Двигун	Тріщина блоку, знос поршневої групи, знос КШМ, ГРМ, граничний знос колінвалу, корозія водяних каналів	97%
	Стартер	Механічний знос, знос колектора якоря, обрив проводки, знос щіток, діодного мосту	98%
	Генератор	Розбиті посадочні місця підшипників, замикання обмотки, ізнос колектора, щіток	97%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Тріщина корпусу, негерметичність поплавкової камери, знос дросельних заслінок, перепускного клапану	96%
4	Коробка передач	Знос шестерень, валів, підшипників, знос посадочних місць підшипників корпусу, , підтікання мастила	98%
5	Задній міст	Поломка лівого корпусу, півосей, знос головної пари негерметичність	99%
	Диски коліс	Тріщини дисків, розбиті отвори кріплення, деформовані	100%
	Ресори (пружини)	Поломка листів, прогини листів, розрив стрімянок	98%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоків, корозія	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Знос диференціала, головної пари, підтікання мастила	96%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори кріплення	98%
	Ресори (пружини)	Поломка та прогини листів, втрата пружності	99%
	Амортизатори	Негерметичність, ізгиб штоків, корозія	97%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Граничний люфт, знос черв'ячної пари, негерметичність	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Негерметичність, корозія, відламано кріплення патрубків	99%
	Електропристрої	Замикання електроприладів, експлуатаційний знос	98%
	Фари	Корозійний знос відбиваючого елемента	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та корозія робочої поверхні циліндра, негерметичність	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 96 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

МПС № 228624

С ПІДАСТАНОВ

Міністерство

Підприємство

ЗКПО 25572588

УДПДЗ УКРПОШТА М. КИЇВ ХРЕЩАТИК 22

UDPPZ UKRPOSHTA M. KYIV

KHRESCHATYK 22

С АДРЕСА:

Область

ЧЕРНІГІВСЬКА-CHERNIHIVSKA

Район:

М. ЧЕРНІГІВ

Пос. пункт

ДЕСНЯНСЬКИЙ

Вулиця

1 ТРАВНЯ

Будинки

кв.

Будинки

ЧЕРНІГІВСЬКЕ МРБВ

М. Київ

України

М. Київ

12.12.2008

Перегляд ПДЗ України: Зам. 2-10377/2002

УКРАЇНА - UKRAINE

ВІДОПОВІДЬ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Ідентифікатор XT737410070013929

А. Реєстраційний № 05524MK

В. Марка УАЗ

Модель 3741-01

В. Рік випуску 1996

Колір БІЛИЙ

Е. Шасі (кузов) 3741-01

Т0013929 Т0357653

Тип ТЗ БУРГОН-С

В. Повна маса 2680 kg

Г. Маса без навантаження

Об'єм двигуна (V=2445)

Особливі відмітки РМС142647

01.02.2000, АКТ П/П

РМС № 228624 МКА 135879



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ-374101

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишк ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
05524МК	T0357653	2400200310 002480	105100	1996	30.12.2003	13 566,00	13 566,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	470,60	100,00	570,60

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,930	3200,00	2976,00	-	2976,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2405,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білюба