

Харківська дирекція філія АТ «Укрпошта»
(назва філії)
21 листопада 2019 р

АКТ № 45
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

21 листопада 2019 р.

м. Харків

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «01» листопада 2019 р. № 1809
провела огляд автомобіля марки УАЗ-3909

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
13050XA	ХТТ374190Y0025804	2000200110004575	105100	2000	09.2000	3049,00	3049,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

Пробіг з початку експлуатації 3621,673 т.км

Маса об'єкта за паспортом-2820/1820кг

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Тріщина рами	98%
2	Кабіна	Корозія боковин та полу	100%
3	Двигун:	Критичний знос розподільного валу, колінчатого валу, занижена компресія у циліндрах, низький тиск масла	98%
	Карбюратор	Деформація корпусу	98%
	Стартер	Знос привода, щіток, замикання якоря, граничний знос шестерні привода	97%
	Генератор	Замикання діодного моста, знос підшипників	98%
	Компресор	-	-
4	Коробка передач	Знос підшипників, знос шестерні першої та другої передачі	96%
5	Роздавальна	Знос підшипників, шестерні прямої	100%

	коробка	передачі та валу прямої передачі	
6	Задній міст та карданний вал	Знос головної пари, хрестовин карданного валу	99%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори	Тріщина листів	99%
7	Передній міст	Знос головної пари, шрусів	99%
	Рульове управління	Знос сальників та підшипників	96%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори	Деформація листів	100%
	Передня вісь	-	-
8	Інші прилади		
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка	98%
	Пристрої	Замикання електропроводки	98%
	Крила і підніжки	Глибокі сліди корозії	100%
	Бокові та задні двері	Корозійний знос	98%
	Фари	Тріщина скла	99%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%
	Акумулятор	Замикання пластин	100%
	Амортизатори	Експлуатаційний знос	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,64 %

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія наказу директора філії №1809 від 01.11.2019р.
3. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник начальника ЦПП  Пугачов О.М.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії  Болотова Л.Г.

Бухгалтер 1 категорії відділу ведення
Бухгалтерського обліку необоротних активів
Та товарно-матеріальних цінностей  Горобцова Н.З.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
13050XA	Y0024991	2000200110004575	105100	2000	09.2000	3049,00	3049,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,254	3700,00	4639,80	-	4639,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3563,48 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

27.05.2020р.

М.В.Полешко

А.В.Старицька

KA 01-№ 444 249

THE BIRACRACK

2456004

УДНПЗ

ДИРЕКТА

UDRPZ-UDRP DEHTA

АДРЕСА:

Область

ХАРКІВСКА

Район

XAPKIB

Нас. пункт

ЛЕНИНСКИЙ

Вулиця

ПРОБ. ДІНАМІЧНИЙ

Будинок

1

Видано

Начальник РЕС.ДА

M. XAFKIB

М.П.

XAA 212454 19

Держзнак «Україна», Зам. 6-3253. 1997



3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
 АТ «Укрпошта»
 03 2020
 Ткач

UKRAINE

CB/L-11780

ПРО РЕКЛАМНОУ

Неестрашійний

Марка

Модель Визуализации

2000

Рік випуску

СИРИИ

Колір

Двигун № 4

Шасі (рама) № V0024991

Кузов (коляска) № 11732190Y0025804

Тип ТЗ

ОПЕРАТИВНА

Повна маса 2820

1 kg

Особливі відмітки АХ015852 12.09.2000

ЗМ. ТИМЧАС ТАЛОНУ, ДВ:V-2900

ЗЕЛЕНА ПОЛОСА

XAC NQ 444249

