

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держгеокадастру в Івано-Франківській
області

Р.І.Копча

2018р.

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ

На автомобіль марки ГАЗ 3110, легковий седан-Б

(назва транспортного засобу)

Номерний знак АТ 4986 СВ двигун № _____ кузов № 31100030593326

Рік випуску 2003 свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХМ № 893427

Пробіг з початку експлуатації 362600 кілометрів

На виконання наказу Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від «23» квітня 2018 року № 89 «Про створення комісії та здійснення заходів щодо відчуження транспортного засобу », комісією в складі голови комісії Копчі Р.І. – начальника Головного управління, членів комісії: Воловця Т.В. начальника юридичного управління, Лісевич Г.М. – начальника фінансового управління; Яремчук М.М. – заступника начальника фінансового управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності; Люльчак О.Я. – завідувача сектору контролю управління адміністративно-організаційного забезпечення проведено огляд автомобіля ГАЗ3110, реєстраційний номер АТ 4986 СВ, номер шасі (кузова) 31100030593326, 2003 року випуску, введеного в експлуатацію в грудні 2003 року, що знаходиться на балансі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області з балансовою вартістю 54535,00 грн., нарахованим зносом 54535,00 грн., залишковою вартістю 0,0 грн.

Адреса установи: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

В результаті технічного огляду автомобіля ГАЗ3110, реєстраційний номер АТ 4986 СВ, номер шасі (кузова) 31100030593326, 2003 року випуску, його агрегатів, вузлів та механізмів, комісія встановила, що при довготривалій експлуатації кузов автомобіля має значні корозійні пошкодження, двигун зношений, колісні диски мають корозію та тріщини, шини зношені, гальмівна система зношена, фари мають корозійний знос.

Загальний стан автомобіля близький до незадовільного і потребує проведення значних капітальних видатків.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

№ п/п	Комплектність вузлів та механізмів	Наявність вузлів та механізмів	Примітки (комплектність, стан)
1	Двигун	1	Потребує ремонту поршневої групи
2	Зчеплення	1	В робочому стані
3	Коробка передач	1	Необхідний ремонт
4	Карданний вал		Неохідний ремонт
5	Передня підвіска	1	Зношення сайлентблоків, кульових нижніх опор, амортизаторів
6	Задній міст	1	В робочому стані
7	Рульове управління	1	Підвищений люфт при повороті керма, необхідний ремонт балки
8	Гальма передні	2	Необхідна заміна гальмівних колодок
9	Гальма задні	2	Необхідна заміна гальмівних колодок

10	Система живлення	1	Неохідна заміна акумулятора
11	Система охолодження	1	Наявні сліди підтікання охолоджувальної рідини
12	Електрообладнання	1	В робочому стані
13	Кузов	1	Уражений корозією, потребує ремонту
14	Двері передні	2	Частково деформовані
15	Двері задні	2	Частково деформовані
16	Крила передні	2	Частково пошкоджені
17	Крила задні	2	Частково пошкоджені
18	Кришка-капот	1	В робочому стані, частково деформована
19	Кришка багажника	1	В робочому стані
20	Забарвлення (колір)		Має пошкодження у вигляді подряпин та потертостей на усіх дверях, крилах, капоті, кришці багажника. Хромовані деталі потьмяніли.
21	Покришки	5	Зношені на 80 відсотків
22	Диски колісні	4	В робочому стані
23	Амортизатори передні	2	Наявні сліди підтікання мастила, необхідна заміна
24	Амортизатори задні	2	Наявні сліди підтікання мастила, необхідна заміна
25	Щиток приладів	1	В робочому стані
26	Обшивка салону	1	Місцями пошкоджено, наявні потертості
27	Обшивка дверей	4	Пошкоджена в задніх дверках
28	Крісла передні	2	Місцями потертості
29	Крісла задні	1	В робочому стані

Висновок комісії:

Для приведення у відповідність кількості автомобілів доведеному ліміту, затверджену наказом Держгеокадастру від 10.05.2017 року №13-а «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують територіальні органи Держгеокадастру», комісія пропонує реалізувати автомобіль ГА33110, державний номер АТ 4986 СВ, номер шасі (кузова) 31100030593326.

Акт складала комісія в складі:

Голова комісії

Члени комісії

Р.Копча

Т.Воловець

Г.Лісевич

М.Яремчук

О.Люльчак