

Додаток 3  
до Регламенту бізнес-процесу  
«Списання непридатних транспортних  
засобів АТ «Укрпошта»

Полтавська дирекція АТ «Укрпошта»

«25» серпня 2020 р.

**АКТ № 57**  
**обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,**  
**який не може виконувати свої функції**

«25» серпня 2020 р.

м. Полтава

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ модель 31029 ЗНГ

який знаходиться у підзвіті Баранова Антона Андрійовича

| Державний<br>номерний<br>знак | VIN-код<br>(номер<br>кузова)       | Інвентарний<br>номер | Субрахунок<br>бухгалтерсь-<br>кого обліку | Рік випуску<br>(побудови) | Дата<br>введення в<br>експлуатації | Первісна<br>вартість, грн. | Сума зносу та<br>знецінення, грн. | Залишкова<br>вартість, грн. | Залишковий<br>термін<br>експлуатації<br>згідно з даними<br>обліку, міс. |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ВІ0831ВА                      | 1375/1353<br>01R02272<br>50 228893 | 160019951000<br>2157 | 105100                                    | 1994                      | 01.07.1995 р                       | 16077,00                   | 16077,00                          | 0,00                        | 0                                                                       |

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів

пробіг з початку експлуатації 290,120 км

маса об'єкта за паспортом – 1870/1410 кг

| № з\п | Найменування   | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів | Відсоток зносу |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Рама           | Корозія                                                      | 91%            |
| 2     | Кузов (кабіна) | Корозія боковин                                              | 99%            |
| 3     | Двигун         | Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку        | 98%            |
|       | Стартер        | -                                                            | -              |
|       | Генератор      | -                                                            | -              |
|       | Компресор      | -                                                            | -              |
|       | Турбокомпресор | -                                                            | -              |
|       | Карбюратор     | -                                                            | -              |

| № з\п | Найменування                  | Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів                                                     | Відсоток зносу |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | Коробка передач               | Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників                                                               | 100%           |
| 5     | Задній міст                   | Знос головної пари                                                                                               | 100%           |
|       | Диски коліс                   | Тріщина диску                                                                                                    | 97%            |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 99%            |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                          | 100%           |
| 6     | Передній міст                 | Знос сайлентблоків                                                                                               | 97%            |
|       | Диски коліс                   | Порушені гнізда кріплення                                                                                        | 94%            |
|       | Ресори (пружини)              | Експлуатаційний знос                                                                                             | 98%            |
|       | Амортизатори                  | Знос втулок, знос штоку                                                                                          | 99%            |
|       | Передня вісь                  | -                                                                                                                | -              |
| 7     | Механізм рульового управління | Знос черв'ячної пари механізму                                                                                   | 98%            |
| 8     | Фургон                        | Корозія                                                                                                          | 70%            |
|       | Радіатор                      | Корозійний знос верхньої банки та сот                                                                            | 98%            |
|       | Електропристрої               | Замикання електропроводки                                                                                        | 98%            |
|       | Фари                          | Корозійний знос рефлектора                                                                                       | 98%            |
|       | Головний гальмовий циліндр    | Знос манжетів та робочої поверхні циліндра                                                                       | 99%            |
|       | Акумуляторна батарея          | -                                                                                                                | -              |
| 9     | Автошини                      | Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю. | 100%           |

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП




Шевченко Т.В.

Провідний інженер



Баранов А.А.

Інженер ЦПП



Сердюк О.А.

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**  
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 31029 ЗНГ

| Державний номерний знак | VIN-код (номер кузова)            | Інвентарний номер    | Субрахунок бухгалтерського обліку | Рік випуску (побудови) | Дата введення в експлуатації | Первісна вартість, грн. | Сума зносу та знецінення, грн. | Залишкова вартість, грн. | Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс. |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ВІ0831ВА                | 1375/135301<br>R0227250<br>228893 | 16001995100<br>02156 | 105100                            | 1994                   | 01.07.1995 р.                | 16077,00                | 16077,00                       | 0,00                     | 0                                                           |

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

**Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу**

| Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.) | Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.) | Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.) | Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -                                            | 400,00                                                    | 81,60                                                         | 481,60                                         |

**Розрахунок доходів від списання транспортного засобу**

| Кількість металобрухту (т.) | Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.) | Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.) | Загальна сума орієнтовного доходу (грн.) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,9447                      | 3000                                            | 2834,10                                              | -                                                              | 2834,10                                  |

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2352,50 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Шевченко Т.В.

Начальник ВЕФ



Прокопенко С.І.

25 серпня 2020 р.

| UKRAINE<br>UKRAINE<br>UKRAINE                         |       | СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ<br>ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ<br>REGISTRATION CERTIFICATE<br>CERTIFICAT D'IMMATICULATION |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Регістраційний номер<br>Registration number           | A     | B10831BA                                                                                                    |  |
| Рік випуску<br>Date of first registration             | B     | 1994                                                                                                        |  |
| Дата реєстрації<br>Date of registration               | I     | 25.05.2011                                                                                                  |  |
| Прізвище або організація<br>Surname of company        | C.1.1 | УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П<br>ОШТОВО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"                                             |  |
| Ім'я та по батькові<br>Given name(s)                  | C.1.2 | UKRAINS'KE DERZHAVNE PİDPRİYEMSTV<br>O POSHTOVOGO ZV'YAZKU "UKRPOSHTA"                                      |  |
| Адреса<br>Address                                     | C.1.3 | ПОЛТАВСЬКА<br>ОКТЯРСЬКИЙ<br>ПОЛТАВА                                                                         |  |
| Район<br>District                                     | C.4   | ФРУНЗЕ 150<br>ХРЕЩАТИК, 22                                                                                  |  |
| Населений пункт<br>Settlement                         | H     | Полтавський ВРЕР                                                                                            |  |
| Вулиця, будинок, квартира<br>Street, house, apartment |       |                                                                                                             |  |
| Власність<br>Ownership                                |       |                                                                                                             |  |
| Дієзис<br>Period of validity                          |       |                                                                                                             |  |
| CAE 686426                                            |       |                                                                                                             |  |

|                                                                     |     |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка<br>Make                                                       | D.1 | ГАЗ                                                                                                                                                    |
| Моделі<br>Model type                                                | D.2 | 31029 ЗНГ                                                                                                                                              |
| Тип<br>Type                                                         | D.3 | СЕДАН                                                                                                                                                  |
| Коммерційний опис<br>Commercial description                         | E   | ЛЕГКОВИЙ                                                                                                                                               |
| Номер шасі (кузова, рами)<br>Vehicle identification number          | F.1 | 1979/195301                                                                                                                                            |
| Повна маса<br>Maximum mass                                          | G   | R0227250 228893                                                                                                                                        |
| Маса без навантаження<br>Mass of the vehicle in service             | J   | 1870                                                                                                                                                   |
| Категорія<br>Category                                               | P.1 | 1410                                                                                                                                                   |
| Об'єм двигуна<br>Capacity                                           | P.3 | B                                                                                                                                                      |
| Тип палива<br>Type of fuel                                          | R   | 2445                                                                                                                                                   |
| Колір<br>Colour of the vehicle                                      | S.1 | S                                                                                                                                                      |
| Кількість сидінь<br>Number of seats                                 | S.2 | ЧОРНИЙ                                                                                                                                                 |
| Кількість місць<br>including the driver's seat                      |     | Особлив. відмітки<br>АКТ НА ПЕРЕОБЛАДНАННЯ - 2590.2<br>3.05.2011, ІДЕНТ. ХТНЗ10290R0227<br>250" БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХ<br>У" ВІС 083823 від 15.08.2008 |
| Кількість стоячих місць<br>Number of standing places                |     |                                                                                                                                                        |
| CAE 686426 № 686426 ТОВ "Знак" Консорціуму "ДАПС" Сам. 0032-2000-01 |     |                                                                                                                                                        |

