Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Івано-Франківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«10» 09 2020р.

АКТ № 18
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«10» вересня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **автомобіля марки Mercedes-Benz E230**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Механіка ЦПП_Максиміва М.О.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь-кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АТ0080АЕ	WDB2100371A470639	0800199810002055	105100	1997	03.1998	1764,00	1764,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 364,620 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1470/1070 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої (наскрізної) корозії, наскрізна корозія лонжеронів та полу	95 %
3	Двигун	Занижена компресія в циліндрах від 4,5 до 5,3 атм., стук в районі КШМ, підтікання масла скрізь сальникові ущільнення колінчатого вала.	94 %
	Стартер	Замикання втягуючого реле та обмотки якоря	96 %
	Генератор	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників передньої та задньої кришки, граничний знос колектора якоря та щіток, замикання діодного мостика.	98 %
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в містах з'єднання верхньої та середньої частин, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками.	98 %
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпуса КПП, підтікання мастила, сторонній шум при роботі.	97 %
5	Задній міст	Знос головної пари	100 %
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	100 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів.	100 %
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100 %
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100 %
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, фізичний знос корпусу.	98 %
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини, зашлакованість.	100 %
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100 %
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100 %
	Головний гальмовий циліндр	Пошкоджено дзеркало робочої поверхні, підтікання гальмівної рідини	100 %
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100 %
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100 %

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії: Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, пропонується до списання.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Начальник ЦПП ____________ Мигович І.М.

Члени комісії: Провідний інженер ____________ Бучинська О.В.

Технік з обліку ____________ Лісова А.М.

МВО: Механік ЦПП ____________ Максимів М.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Mercedes-Benz E230

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АТ0080АЕ	WDB2100371A470639	0800199810002055	105100	1997	03.1998	1764,00	1764,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	-	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,0	3000,00	3000,00	-	3000,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2500,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Мигович І.М.

Начальник ВЕФ Сікора А.С.

10 вересня 2020 р.

Додаток № 1
До акту обстеження №18

Mersedes-Benz E230 № АТ 0080 АЕ

Пробіг – 255303 км.



УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Ідентифікатор WDB2100371A470639
A Реєстраційний № AT0080AE
D Марка MERCEDES-BENZ
Модель E 230
B Рік випуску 1997
Колір білий
E Шасі (кузов, рама, коляска) № WDB2100371A470639
Тип ТЗ легк. седан-В
F Повна маса 1950 kg
G Маса без навантаження
Об'єм двигуна (V=2295)
Акт пр.-перед. від 28.12.2005 КХО261315 22.03.01 ВП:В

РСА № 025290

РСА № 025290
C ВЛАСНИК
Міністерство
Підприємство ЗКПО 21560045
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА"

UKRAINSKE DERZHAVNE PIDPRYIEMSTVO POSHTOVOHO ZVIAZKU "UKRPOSHTA"

C АДРЕСА:
Область Івано-Франківська-Ivano-Frankivska
Район м.Івано-Франківськ
Нас. пункт
Вулиця пр. Микитинецький
Будинок 6 корп. кв.
Виданий Івано-Франківське МРЕВ
ДАІ ГУ УМВС України
М.П. 04.04.2006
20 р.