

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«21»серпня 2020 р.

АКТ № 132
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«21» серпня 2020 р. м. Харків
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909 реєстраційний номер 19402ХА
(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно даними обліку міс.
19402ХА	T0028075	2000200110004770	105100	1996	21.07.2001	13613,00	13613,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 557,336 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2760/1720 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, тріщини несучих частин та кронштейнів	100%
2	Кабіна (кузов)	Наскрізна корозія полів, корозія колісних арок , стоек в районі кріплення дверей	100%
3	Двигун:	Знос шатунів і вкладишів, занижена компресія у циліндрах, стук КШМ	97%
	Стартер	Замикання обмотки, знос щіток	97%
	Генератор	Замикання діодного моста та знос якоря	100%
	Компресор		
	турбокомпресор		
	Карбюратор	Деформація дросельної заслонки, зрив різьби жиклерів	98%
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передач, шум підшипників, фізичний знос деталей	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос головної пари	100%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%
6	Передній. міст	Знос підшипників ступиць	98%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	96%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Експлуатаційний знос	100%
8	фургон	Експлуатаційний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос сот	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Корозійний знос	100%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,7%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП

Полешко М.В.

Левченко О.О.

Болотова Л.Г.

134

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
19402ХА	T0028075	2000200110004770	105100	1996	21.0.2001	13613,00	13613,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,113	3700,00	4118,10	-	4118,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3041,78 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р.

М.В.Полешко

А.В.Старицька

ХАС № 632643

С ВЛАСНИК

21560045

УДППЗ "УКРПОШТА"

УДППЗ "УКРПОШТА"

С АДРЕСА:

Область

ХАРКІВСЬКА

Район

ЛЕНІНСЬКИЙ

Нас. пункт

ХАРКІВ

Вулиця

ПРОВ. ДИНАМІЧНИЙ

Будинок

1

кв.

Видатковий документ України

Державна інспекція України

М.П. ХАРКІВ

Дня 2002

ХАА 340986

Держзнак. ПК - Україна. Зам. 2-3037. 2002



Згідно з *Власником*
наказником *ІПН* *Павленко М. В.*

132
УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 19402ХА

D Марка УАЗ 3909

Модель

B Рік випуску

1998

Колір

ЗЕЛЕНИЙ

E Шасі (кузов, рама, коляска) №

K. T0028075

Ш. T0370979

Тип ТЗ

СПЕЦ. ФУРГОН 5П. М

F Повна маса

2760 kg

G Маса без навантаження

1720

Об'єм двигуна

V - 2445

Особливі відмітки Ст. С/Р: ХАС526194-13.12.2001


АКТ ПР. ПЕР. ДЕРГ. ВУЗЛ. ЗВ. ЯЗК

ДР. АДР. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕМЯТИХ, 22

ХАС № 632643

05/01/2011 03:23 AM

19402
TXA



05/01/2011 03:25 AM

194022

