

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«20» серпня 2020р.

АКТ № 53
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«20» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 3741
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВН8957СК	ХТТ37410220 011850	150020021000 0205	105100	2002	28.12.2002	19 469,00	19 469,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 668,580 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 2690/1870 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Незворотна деформація рами, корозія ідентифікаційних номерів	99%
2	Кузов (кабіна)	Корозія наскрізна	98%
3	Двигун	Відсутній	
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Відсутній	

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутня	
5	Задній міст	Знос головної пари, карданний вал відсутній	99%
	Диски коліс	Тріщина, деформація кружності	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	відсутні	
6	Передній міст	Знос балки, опорних дисків, карданний вал відсутній	99%
	Диски коліс	Тріщина, деформація кружності	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	відсутні	
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	Знос рульового редуктора	99%
8	Фургон	Наскрізна корозія	97%
	Радіатор	Відсутній	
	Електропристрої	Відсутні	
	Фари	Одна відсутня, інші- корозія рефлектору, тріщини	98%
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

(підпис)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Інженер І кат.
(посада)

(підпис)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	ВН8957СК	
Рік реєстрації Date of first registration	B	2002	
Дата реєстрації Date of registration	I	27.08.2009	
Платище або організація Surrounding of company	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКР ПОШТА"	
Ім'я та прізвище Given name(s)	C.1.2	UKRAYINS'KE DP POSHTOVOGO ZV'YAZKU "	
Адреса Address	C.1.3	КИЇВСЬКА, М. КИЇВ	
Район Region	C.4	САРАТСЬКИЙ Р-Н	
Населений пункт Settlement	C.4	САРАТА	
Вулиця, будинок, квартира Ownership	C.4	ЧКАЛОВА, 16	
Особистість Ownership	C.4	ХРЕЩАТИК, 22	
Період дії Period of validity	H	РЕВ № 4 при УДАІ	
		ГУМВС України	
		в Одеській обл.	
CAA 028692			

Марка Make Модел Type Тип		Коммерційний опис Commercial description Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number Номер шасі Mass of the vehicle in service Масса без эксплуатационной Масса без эксплуатации Категория Vehicle category Категория Тип топлива Type of fuel Тип топлива Тип топлива	
D.1	УАЗ	D.2	3741
D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	E	ХТТ37410220011850
F.1	2690	G	37410020132500 37410020207630
G	1870	J	
P.1	2445	P.3	Бензин
R	СІРІЙ	S.1	Особливий підмітник
S.1	Особливий підмітник	S.2	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТЗ. СИНЬО-ЖО
S.2	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТЗ. СИНЬО-ЖО		ВТО-СИНІЯ СМУГА "ПОШТА"
			ОІС 540530 від 20.02.2003
CAA 028692 № 028692 ТОВ "Зіна" Конкордсуму "СІЛАНС" Змін. 0032-2009.01			

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **УАЗ 3741**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та зменшення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
В118957СК	ХТТ37410220 011850	15002002100 00205	105100	2002	28.12.2002	19 469,00	19 469,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,9	3800,00	3420,00	-	3420,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2920,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.