

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Р.І.Копча

2018р.

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ

На автомобіль марки CHERY AMULET, легковий хетчбек - В

(назва транспортного засобу)

Номерний знак АТ 0277 АК двигун № _____ кузов № LVVDA11A47D049447

Рік випуску 2007 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХК 985596

Пробіг з початку експлуатації 319072 кілометрів

На виконання наказу Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 01 червня 2018 року № 137 «Про створення комісії та здійснення заходів щодо відчуження транспортного засобу CHERY AMULET, реєстраційний номер АТ 0277 АК», комісією в складі голови комісії Собчука А.В. – заступника начальника Головного управління, членів комісії: Воловця Т.В. – начальника юридичного управління, Лісевич Г.М. – начальника фінансового управління; Яремчук М.М. – заступника начальника фінансового управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності; Люльчак О.Я. – завідувача сектору контролю управління адміністративно-організаційного забезпечення; Романішен М.М. - головний спеціаліст відділу договірної роботи – в.о. завідувача сектору запобігання та виявлення корупції проведено огляд автомобіля CHERY AMULET, реєстраційний номер АТ 0277 АК, номер шасі (кузова), LVVDA11A47D049447, 2007 року випуску, введеного в експлуатацію 28.04.2007 року, що знаходиться на балансі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області з балансовою вартістю 45705,0грн., нарахованим зносом 41550,0 грн., залишковою вартістю 4155,0 грн.

Адреса установи: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34.

При огляді і перевірці технічного стану автомобіля CHERY AMULET, реєстраційний номер АТ 0277 АК, номер шасі (кузова) LVVDA11A47D049447, 2007 року випуску, його агрегатів, вузлів та механізмів, комісія встановила, що при довготривалій експлуатації кузов автомобіля частково уражений корозією, двигун потребує незначного ремонту, колісні диски мають корозію, покриття на 50% зношені, гальмівна система в задовільному стані.

Загальний стан автомобіля задовільний, але потребує проведення ремонту.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН

№ п/п	Комплектність вузлів та механізмів	Наявність вузлів та механізмів	Примітки (комплектність, стан)
1	Двигун	1	Потребує незначного ремонту
2	Зчеплення	1	В робочому стані
3	Коробка передач	1	В задовільному стані
4	Карданний вал	1	–
5	Передня підвіска	1	В задовільному стані
6	Задній міст	1	–
7	Рульове управління	1	В задовільному стані
8	Гальма передні	2	В задовільному стані
9	Гальма задні	2	В задовільному стані

10	Система живлення	1	Відсутній
11	Система охолодження	1	Сліди підтікання
12	Електрообладнання	1	В робочому стані
13	Кузов	1	Уражений корозією , частково
14	Двері передні	2	Частково поржавіли в нижній частині
15	Двері задні	2	Частково поржавіли в нижній частині
16	Крила передні	2	Частково поржавіли
17	Крила задні	2	Потребує відновлення
18	Кришка-капот	1	В робочому стані.
19	Кришка багажника	1	Потребує заміни замка
20	Забарвлення (колір)		Має пошкодження у вигляді подряпин та потертостей на усіх дверях, крилах, капоті, кришці багажника.
21	Покришки	5	Зношені на 50 відсотків
22	Диски колісні	4	Корозія
23	Амортизатори передні	2	В робочому стані
24	Амортизатори задні	2	В робочому стані
25	Щиток приладів	1	В робочому стані
26	Обшивка салону	1	Місцями пошкоджено, наявні потертості
27	Обшивка дверей	4	Наявні потертості
28	Крісла передні	2	В робочому стані
29	Крісла задні	1	В робочому стані


Висновок комісії:

Для приведення у відповідність кількості автомобілів доведеному ліміту, затвердженому наказом Держгеокадастру від 10.05.2017 року №13-а «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують територіальні органи Держгеокадастру», комісія пропонує реалізувати автомобіль CHERY AMULET, реєстраційний номер AT 0277 AK, номер шасі (кузова) LVVDA11A47D049447

Акт складала комісія в складі: Голова комісії

Члени комісії


А.Собчук

Г.Воловець

Г.Лісевич

М.Яремчук

О.Люльчак

М.Романішен