

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»»

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 04 » 09 2020р.

АКТ № 38
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 04 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля MAZDA E 2200 BM9856AI
який знаходиться у підвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM9856AI	JMZSRJL3200738366	1800199610002435	105100	1996	01.12.1996	4990,00	4990,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 531,2 тис. км
маса об'єкта за паспортом 1980/1460 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2		
1.	Рама	-	4
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	-
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої групи	97
	Стартер	руйнування корінних підшипників шійок кол. валу, зношення циліндрів блоку	100
	Генератор	Замикання обмоток ротору	100
	Компресор	Замикання обмоток статора	100
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор (ТНВД)	фізичне зношення, зношення плунжерних пар, підтікання ДП	-
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів, фізичне зношення посадк. місць підшипників.	97
			96

5	Задній міст	Зношення підшипників напіввісей	94
	Диски коліс	Деформація, тріщини	100
	Ресори	Тріщини 1,2,3 листів	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	100
	Передній міст	-	-
6	Передня вісь	Зношення наконечників рулевих тяг, шарових опор, сайлентблоків верх. та нижн. ричагів, деформація балки.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	100
	Пружини	Фізичне зношення, тріщини	100
	Амортизатори	Витікання мастила	94
	Механізм рулевого управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	100
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	98
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
9	Головний гальмовий циліндр	Зношення корпусу, зношення манжетів та поршня	98
	Автошини	На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,7%

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Іващенко

І.В. Савіна

м. Суми

«09» жовтня 2020 року

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу MAZDA E 2200, BM9856AI

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM9856AI	JMZSRJL3200738366	1800199610002435	105100	1996	01.12.1996	4990,00	4990,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	438,00	247,72	685,72

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,168	3000,00	3504,00	0,00	3504,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2818,28** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕГФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1 MAZDA
Моделі Type	D.2 E 2200
Тип Commercial description	D.3 пасажирський-B
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E JMZSR1L3200738366
Повна маса Maximum mass	F.1 1980
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G
Категорія Vehicle category	J
Об'єм двигуна Capacity	P.1 2184
Тип палива Type of fuel	P.3 Дизельне паливо
Колір Colour of the vehicle	R жовтий
Кількість сидінь, місць 4 місця в салоні Number of seats including the driver's seat	S.1 9 Особливі відмітки: СВ. СІС124767 від 16.04.1999 Суми, спеціалізований
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2

BMC040377 PE № 427430 ТОВ "Знак" Конструктору "СДАПС" Зм. 10.09.2005.02

УКРАЇНА УКРАИНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number Рік випуску Date of first registration Дата реєстрації Date of registration Прізвище або організація Surname of company Ім'я та по батькові Given names	A B I C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.4 H	BM9856AI 1996 30.05.2008 "УКРПОШТА" ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "UKRPOSHTA" DP POSHTOVOHO ZV'YAZKU Сумська м. Суми Ковпаківський Білопільський ш-х, 36 22	Сумський відділ РЕР УДАІ УМВС України в Сумській області
Адреса Address Район Region Населений пункт Settlement Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment Властність Ownership Діє до Validity	C.1.3 C.4 H		
BMC040377			

