

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 08 » 09 2020р.

АКТ № 60

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

« 08 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 31512 АА1553РМ який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА1553РМ	31512S0536467	1800199310002550	105100	1995	01.01.1995	19312,00	19312,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів: пробіг з початку експлуатації – 423,7 тис. км
маса об'єкта за паспортом 2340 /1600кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	96
2	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	98
3	Двигун	Підтікання мастила зношення порш. групи, зношення постелі кол. валу, тріщини блоку	100
	Стартер	Замикання обмоток ротору	100
	Генератор	Замикання обмоток статора	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Підтікання палива, фізичне зношення жиклерів, повітряної заслінки, насосу прискорення	98
4	Коробка передач	Зношення підшипників та шестерень, первин. та вторинних валів, тріщини корпусу, підтікання мастила	100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та напівосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	92
	Ресори	Тріщини 1,2, листів	94
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	100
	Передній міст	Тріщини посадкових місць шворня, деформація, зношення головної пари сателітів та напівосей	94
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	93
	Ресори	Тріщини листів, експлуатаційний знос	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, знос штоку	98
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Тріщини рульової колонки, зношення. черв. пари	100
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	93
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	98
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	95
9	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Автошини	На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,8%

Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

 О.І. Федорченко
 Г.І. Івашенко
 І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СПИСАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ UA3 3151 2, AA1553PM

м. Суми

«09» жовтня 2020 року

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA1553PM	315126S0536467	1800199310002550	105100	1995	01.01.1995	19 312.00	19 312.00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	480,00	328,20	808,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,28	3000,00	3840,00	0,00	3840,00


Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **3031,80** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:



Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:



Федорченко І. О.

Марка	D.1	УАЗ
Модель	D.2	31512
Тип	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛЕГКОВИЙ
Коммерційний опис	D.3	ФАЕТОН-В
Номер шасі (вулиця, район)	E	315126S0536467
Vehicle identification number	E	315126S0536467
Повна вага	F.1	2340
Maximum mass	F.1	2340
Маса без навантажувачів	G	1590
Mass of the vehicle in service	G	1590
Категорія	J	B
Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна	P.1	2445
Capacity	P.1	2445
Тип пального	P.2	S
Type of fuel	P.2	S
Колір	R	ЗЕЛЕНИЙ
Color of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь, включаючи водія	S.1	7
Number of seats including the driver's seat	S.1	7
Кількість стоячих місць	S.2	
Number of standing places	S.2	

CXM 453846

CXM № 453846 Зам. 17-0315 PC Ukraine 02.2017



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION



Регістраційний номер	A	AA1553PM
Registration number	A	AA1553PM
Дата першої реєстрації	B	14.07.1999
Date of first registration	B	14.07.1999
Дата реєстрації	B.1	07.06.2017
Date of registration	B.1	07.06.2017
Рік випуску	B.2	1995
Year of manufacture	B.2	1995
Прізвище або організація	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Surname or company	C.1.1	JSC "UKRPOшта"
Ім'я та по батькові	C.1.2	
Given name(s)	C.1.2	
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ
Address	C.1.3	М. КИЇВ
Область	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Район	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Міс. пункт	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Вул., буд., кв.	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Ownership	C.4	в ул. ХРЕЩАТИК 22
Period of validity	H	в є власником

Центр 5946
TSC 5946

CXM 453846

CXM 453846

Центр 5946
TSC 5946

Марка	D.1	УАЗ
Модель	D.2	31512
Тип	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛЕГКОВИЙ
Коммерційний опис	D.3	ФАЕТОН-В
Номер шасі (вулиця, район)	E	315126S0536467
Vehicle identification number	E	315126S0536467
Повна вага	F.1	2340
Maximum mass	F.1	2340
Маса без навантажувачів	G	1590
Mass of the vehicle in service	G	1590
Категорія	J	B
Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна	P.1	2445
Capacity	P.1	2445
Тип пального	P.2	S
Type of fuel	P.2	S
Колір	R	ЗЕЛЕНИЙ
Color of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь, включаючи водія	S.1	7
Number of seats including the driver's seat	S.1	7
Кількість стоячих місць	S.2	
Number of standing places	S.2	



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE



CXM № 453846 Зам. 17-0315 PC Ukraine 02.2017

ГБQ-3HГ-1,8MCO63719 11.02.2009 СУМН

CXM 453846

Центр 5946
TSC 5946

Регістраційний номер	A	AA1553PM
Registration number	A	AA1553PM
Дата першої реєстрації	B	14.07.1999
Date of first registration	B	14.07.1999
Дата реєстрації	B.1	07.06.2017
Date of registration	B.1	07.06.2017
Рік випуску	B.2	1995
Year of manufacture	B.2	1995
Прізвище або організація	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Surname or company	C.1.1	JSC "UKRPOшта"
Ім'я та по батькові	C.1.2	
Given name(s)	C.1.2	
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ
Address	C.1.3	М. КИЇВ
Область	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Район	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Міс. пункт	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Вул., буд., кв.	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Ownership	C.4	в ул. ХРЕЩАТИК 22
Period of validity	H	в є власником

