

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«07» 09 2020р.

АКТ № 50
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«07» 09 2020 р.

М. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 33075 АА9903РК
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9903РК	X9633070060900989	1800200610002539	105100	2006	30.06.2006	29844,00	29844,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 787,4 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 7850/3200 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	97
2	Кузов (кабіна)	Корозія, тріщини, деформація	93
3	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої групи	100
	Стартер	Руйнування посадкових місць корінних підшипників та шийок кол. валу	100
	Генератор	Замикання обмоток ротору, руйнування статору	100
	Компресор	Замикання обмоток статору	100
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	-
		Фізичне зношення, зношення жиклерів, насосу прискорення, тріщини поплавка, заслінки акселератора	96
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів	100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	94
	Ресори	Тріщини 1,2, листів	100
	Амортизатори	-	-
	Передній міст	-	-
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	100
	Ресори	Тріщини листів № 1,2	92
	Амортизатори	Витікання мастила	100
	Передня вісь	Тріщини посадкових місць шворня, деформація	89
	Механізм рульового управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	100
8	Фургон	Фізичне зношення, корозія, тріщини	90
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	100
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Головний гальмовий циліндр	Зношення корпусу, зношення манжетів та поршня	94
	Автошини	На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,5%

Висновки та пропозиції :

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ГАЗ 33075, АА9903РК**

м. Суми

«09» жовтня 2020 року

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9903РК	ХТН33070060900989	1800200610002539	105100	2006	30.06.2006	29844,00	29844,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	975,00	617,50	1592,50

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (г.)	Орієнтовна вартість за 1г. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,6	3000,00	7800,00	0,00	7800,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **6207,50** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка	D.1	ГАЗ
Модель	D.2	33075
Тип	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Commercial description	D.3	ФУРГОН
Vehicle identification number	E	X9633070060900989
Power (kW, hp)	F.1	7850
Maximum mass	G	3200
Mass of the vehicle in service	J	C
Vehicle category	P.1	4250
Об'єм двигуна	P.2	S
Capacity	R	БІЛИЙ
Тип паливного	S.1	2
fuel	S.2	Особливості експлуатації
Color of the vehicle		ГБО-ЗНГ-1, САА168436 28.10.2008 СУМ
Кількість сидінь місць з м'якою оббивкою		
including the driver's seat		
Кількість стоячих місць		
Number of standing places		

СХМ 344370

UA	УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер	A	AA9903PK
Дата першої реєстрації	B	06.07.2006
Дата реєстрації	B.1	10.05.2017
Рік випуску	B.2	2006
Підприємство-виробник	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Сторона реєстрації	C.1.2	М. КИЇВ
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ
Вул. буд. №		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Сторона реєстрації	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22
Дієвість	H	А Є ВЛАСНИКОМ
Period of validity		Центр 594
		TSC 1948

СХМ 344370

UA	УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер	A	AA9903PK
Дата першої реєстрації	B	06.07.2006
Дата реєстрації	B.1	10.05.2017
Рік випуску	B.2	2006
Підприємство-виробник	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Сторона реєстрації	C.1.2	М. КИЇВ
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ
Вул. буд. №		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Сторона реєстрації	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22
Дієвість	H	А Є ВЛАСНИКОМ
Period of validity		Центр 594
		TSC 1948

СХМ 344370

UA	УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер	A	AA9903PK
Дата першої реєстрації	B	06.07.2006
Дата реєстрації	B.1	10.05.2017
Рік випуску	B.2	2006
Підприємство-виробник	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"
Сторона реєстрації	C.1.2	М. КИЇВ
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ
Вул. буд. №		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Сторона реєстрації	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22
Дієвість	H	А Є ВЛАСНИКОМ
Period of validity		Центр 594
		TSC 1948

СХМ 344370

