

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 04 » 09 2020р.АКТ № 36
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 04 » 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля_ИЖ 412 ИЭ-028 ВМ3157АВ
який знаходиться у підвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ3157АВ	ХТК412ИЭ0P0382490	1800199410002422	105100	1993	01.12.1994	2520,00	2520,00	0.00	0

Стигла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 500.8тис. км
маса об'єкта за паспортом 1425/1000 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	98
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої . групи, руйнування постелей підш. кол. валу, фізичне зношення. Тріщини, руйнування посадочних місць розподільчого валу головки блоку	96
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Підтікання палива, фізичне зношення жиклерів, повітряної заслінки, насосу прискорення	100
4.	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерен посадочних місць підшипників, тріщини корпусу, підтікання мастила	96

5.	Задній міст	Фізичне зношення, корозія деформація	97
	Ресори	Тріщини 1,2 листів	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	97
6.	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	100
	Пружини	Корозія, фізичне зношення	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила, деформація штоків	97
7.	Передня вісь	Фізичне зношення, деформація	100
	Механізм рульового управління	Фізичне зношення, руйнування підшипників	96
8.	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	99
	Пристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія рефлектора	96
	Акумуляторна батарея	Сульфітація пластин	100
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	100
9.	Автошини	Повне зношення протектору	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,7%

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ИЖ 412 ІЗ-028, ВМ3157АВ**

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ3157АВ	ХТК412ИЖ0Р0382490	1800199410002422	105100	1993	01.12.1994	2520,00	2520,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	300,00	214,20	514,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,8	3000,00	2400,00	0,00	2400,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **1885,80 грн.**, буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1 ИЖ
Модель Type	D.2 412ИЗ-028 ЗНГ
Тип Commercial description	D.3 легковий седан-В
Номер шасі (кузов, рама) Vehicle identification number	E 76133/5400G
Повна маса Maximum mass	F.1 1425
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G 0
Категорія Vehicle category	J
Об'єм двигуна Capacity	P.1 1478
Тип палива Type of fuel	P.3 Бензин або газ
Колір Colour of the vehicle	R бежевий
Кількість сидінь, в тому числі з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1 5
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2
Особливі відмітки Спеціалізований ГБО-ЗНГ КХС844055 10.11.05 Суми	

BMC071938 ПД № 45-008 ГЗБ "Іж" Конструкторський ЦДАПС м. Суми 2008-02

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
UA	Реєстраційний номер Registration number	A	BM3157AB
	Рік випуску Year of issue	B	1993
	Дата реєстрації Date of registration	I	07.08.2009
Прізвище або організація Surname or company	М'я та по батькові Given name(s)	C.1.1	"УКРПОШТА" УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖ. "UKRPOSHTA" UKRAINSKE DERZH.
Адреса Address	Регіон Region	C.1.2	PIDPRYEMST
Населений пункт Settlement	Власність Ownership	C.1.3	Сумська м. Суми Ковпаківський Білопільське шосе, 36
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	Період дієвості Period of validity	C.4	
		H	
BMC071938		Сумський відділ РЕР УДАІ УМВС України в Сумській області	

