

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта» (назва філії) « 28 » 08 2020 р.									
АКТ № 45 обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції									
« 28 » 08 20 20 р.						м. Дніпро			
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіль ВИС-2345 АЕ 6409 СІ (назва об'єкта)									
який знаходиться у підзвіті Черкас А.В. (ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))									
Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АЕ6409СІ	X6D23450010004402	0300200110005023	105100	2001	25.06.2001	12105	12105	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 404,433 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 1690 кг/ 1040 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозійне пошкодження кузова: пороги, арки колес, лонжерони, стійки брызговиків, корозія дверей	98%
3	Двигун	корозія блока та головки блока; механічний знос коленвалу ,знос поршневої групи	99%
	Стартер	тріщини корпусу, перегорання якоря та обмотки статора	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу, деформація	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу, знос посадочних місць підшипників валів	99%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), розбиті посадочні місця підшипників напіввісей	98%
	Диски коліс	Тріщина, корозія диску	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%

6	Передній міст(балка)	тріщини, корозія та вигин передньої балки	98%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення. Корозія диску	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	повний знос корпусу рульового механізму, знос черв'ячної пари механізму	99%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозійний знос	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	96%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99%
(вказати, що саме не відповідає)
Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню
Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП
(посада)

(підпис)

О.В.Макуха
(ПІБ)

Провідний інженер з транспорту
(посада)

(підпис)

В.Т.Мокрий
(ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар)
(посада)

(підпис)

А.В.Осадчая
(ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту
(посада)

(підпис)

Ю.О.Стеблюк
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними і обліку, міс
ВІС-2345	АЕ6409СІ	X6D23450010004402	0300200110005023	105100	2001	25.06.2001	12105	12105	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
715	2500,00	1787.5	0.00	1787.5

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1787.5грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП

Засвідчено
Начальник ВЕФ



О.В. Макуха

М.В. Блінова

п 45

Україна UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер Registration number	A AE6409CI
Рік випуску Date of first registration	B 2001
Дата реєстрації Date of registration	I 12.06.2008 р.
Привласнює або організація Sponsor or company	C.1.1 УДПІЗ УКРПОШТА
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2 UDPPZ UKRPOSHTA
Адреса Address	C.1.3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Район Region	М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Населений пункт Settlement	ЖОВТІВБИЙ
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	В. ЛУБІНІНА 10
Власність Ownership	ХРЕЩАТИЙ Оуд.22
Діє до Period of validity	C.4 Н
Діє згідно ВРЕР-1	
ДАІ УМВС України в	
Дніпропетровській обл.	
AEC232850	

Марка Make	D.1 BAZ
Модель Type	D.2 21053 ВИС 2345
Тип Type	D.3 Фургон малотонажний-В
Коммерційний опис Commercial description	E VIN - XBD23450010004402
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	F.1 XTA21053011910176
Повна маса Maximum mass	G 1690
Маса в експлуатації Mass of the vehicle in service	J 1040
Категорія Vehicle category	P.1 1451
Об'єм двигуна Capacity	P.3
Тип палива Type of fuel	R СИНИЙ
Колір Colour of the vehicle	S.1 Особливі відмітки
Кількість сидінь Number of seats	ТЕХПАСПОРТ-ЗАМІНА НА АА623818 від
Кількість стоячих місць Number of standing places	17.10.2001 р. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
	СІНЬО-ЖОВТО-СІНЯ СМУГА
AEC232850	

