

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«26»серпня 2020 р.

АКТ № 147
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«17» серпня 2020 р.

м. Харків

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ЗИЛ 433362 реєстраційний номер
АА6390РТ

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія)

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрах унок бухгалт ерсь- кого обліку	Рік випуск у (побуд ови)	Дата введення в експлуатац ії	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінен ня, грн.	Зали шков а варті сть, грн.	Залишк овий термін експлуа тації згідно з даними обліку, міс.
АА6390РТ	433360300 19192	2000200310004651	105100	2003	23.10.2003	43221,00	43221,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних
елементів

пробіг з початку експлуатації 1000,542 тис. км

маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 11000/4170кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Має тріщини та корозію	98%
2	Кузов (кабіна)	Кабіна - корозія полу, дверей, капота. Фургон корозія	98%
3	Двигун	Знос КШМ та поршневої групи	99%
	Карбюратор	Знос жиклерів, не працює клапан холостого ходу, тріщина корпусу	100%
	Стартер	Замикання обмотки статора, ротора, знос привода, тріщина кришки	100%
	Генератор	Замикання обмотки, знос якоря та щіток	100%
	турбокомпресор	-	-
	Компресор	Знос штоку, тріщина корпусу	100%
4	Коробка передач	Знос підшипників вторинного валу, знос синхронів, тріщина корпусу	99%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос посадочного місця сальників на панчохи	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	амортизатори	Знос штоку	96%
6	Передній міст	Знос шарових опір, верхніх та нижніх ричагів	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	99%
	Ресори (пружини)	експлуатаційний знос	100%
	амортизатори	експлуатаційний знос	98%
	Передня вісь		
7	Механізм рульового управління	Знос підшипників рульового механізму	96%
8	фургон	Корозійний знос	97%
	Радіатор	Тріщина банок	99%
	електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, тріщина скла	98%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
	Головний гальмовий циліндр	Виробітка робочої поверхні, знос манжетів	99%
9	Шини	Повний знос протектора	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:

фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-98,5%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції : Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Старший майстер з ремонту автомобілів

Інженер 1 категорії ЦПП



Полешко М.В.



Левченко О.О.



Болотова Л.Г.

ШУ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ЗИЛ 433362

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6390PT	43336030019192	2000200310004651	105100	2003	23.10.2003	43221,00	43221,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1128,48	432,00	1560,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,944	3700,00	10892,80	-	10892,80

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 9332,32 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

М.В.Полешко

А.В.Старицька

03.09.2020р.



УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION



Реєстраційний номер
Registration number **A** **AA6390PT**
Дата першої реєстрації
Date of first registration **B** **26.05.2009**
Дата реєстрації
Date of registration **B.1** **31.05.2017**
Рік випуску
Year of manufacture **B.2** **2003**
Прізвище або організація
Surname or company **C.1.1** **ПАТ "УКРПОШТА"**
C.1.2 **JSC "UKRPOшта"**
Ім'я та по батькові
Given name(s) **C.1.3** **М. КУІВ**
М. КИЇВ
Адреса
Address **ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ**
Область
Region
Район
District
Нас. пункт
Settlement
Вул., буд., кв.
Street, building, apartment
Власність
Ownership **C.4** **а є власником**
Діє до
Period of validity **H**

Центр 6341
TSC 6341

CXM 440118

згідно з рішенням
начальника ЦРД *Товариство «УКРПОШТА»*
Товариство «УКРПОШТА»



Марка
Make **D.1** **ЗИЛ**
Модел
Type **D.2** **433362**
Тип
Type **D.3** **ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН**
Commercial description
Номер шасі (кузова, рами)
Vehicle identification number **E** **43336030019192**
43336233471862
Повна маса
Maximum mass **F.1** **11000**
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service **G** **4170**
Категорія
Vehicle category **J** **C**

Тип пального
Type of fuel **P.2** **S**
Колір
Color of the vehicle **R** **СІРИЙ**
Кількість сидячих місць
з місцем водія
Number of seats
including the driver's seat **S.1** **3**
Кількість стоячих місць
Number of standing places **S.2**

Особливі відмітки: **ЗМІНА НАЗВИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, ВСТ.ГБО, АХС**
168811 ВРЕР 1 МХ-В

CXM 440118

CXM № 440118 Зам.17-3257 PC, Україна 02.2017

1107

№ 6390 RT

AA 05/01/2011

06:21 AM