

Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобі акціонерного товариства
«Укрпошта»

Закарпатська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

АКТ № 21
обстеження фізичного (технічного) стану майна,
яке не може виконувати свої функції

«28» 09 2020р.

м. Ужгород

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «20» серпня 2020 року № 611
провела огляд транспортного засобу ИЖ 2717

який знаходиться у підзвіті Дзямко Дмитро Володимирович

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9780PO	XTK271700 50066771	0600200510 002616	105100/	2005	29.08.2005	26 909,71	26 909,71	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних
елементів пробіг з початку експлуатації 278,700 тис. км.
маса об'єкта за паспортом – 1750/ 1250 кг.

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, ланжеронів та днища	94%
3	Двигун	Знос поршневої групи, деформована головка	95%
	Стартер	Замикання обмотки, вийшло з ладу втягуєче реле	92%
	Генератор	Знос колектора якоря та щіток	93%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос, зрив різьби жиклерів	92%
4	Коробка передач	Знос головних вузлів, знос посадочних місць підшипників	92%
	Роздавальна коробка	-	-

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Ві.
5	Задній міст	Знос посадочних місць під підшипники піввісей, зношені шліці піввісів	
	Диски коліс	Деформовані та покриті корозією	96%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	92%
	Амортизатори	Знос штоку, сайленблоків амортизаторів	94%
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Деформовані та покриті корозією	94%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Знос манжет та втулок	94%
	Передня вісь	Знос сайлентблоків, тріщина балки	93%
7	Механізм рульового управління	Знос рейки	94%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Зашлаковані соти	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	95%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	92%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндрів	94%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник директора з операційної діяльності

Члени комісії:

Начальник ЦПП

заступник головного бухгалтера
з питань бухгалтерського обліку

заступник начальника відділу
економіки та фінансів

провідний фахівець відділу поштової безпеки в
Закарпатській дирекції АТ «Укрпошта»

Секретар комісії:
Механік ЗНП

Дюрдь С.І

Дзямко Д.В.

Ісак В.В.

Федорова В.Ю.

Присяник Н.М.

Понугасєв Р.В.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ИЖ 2717

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9780PO	XTK27170050066771	0600200510002616	105100/	2005	29.08.2005	26 909,71	26 909,71	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	320,00	130,00	450,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн..)
1,086	2900,00	3149,40	0,00	3149,40

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2 699,40 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Заступник директора з операційної діяльності


 (підпис) Дюрд С.І.
 (ПІБ)

Начальник ВЕФ


 (підпис) Тотар-Малеш В.
 (ПІБ)

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA9780PO	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	07.07.2005	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	23.02.2018	
Рік виготовлення Year of manufacture	B.2	2005	
Правник або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	JSC "UKRPOшта"	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Область Region		М. КИЇВ	
Район District		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Нас. пункт Vul., bul., sq.		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власник Owner	C.4	В Є ВЛАСНИКОМ	
Діє до Period of validity	H		

ТСЦ 2141
ТСЦ 2141

СХК 286055

Марка Make	D.1	ИЖ
Модель Model	D.2	2717
Тип Type	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Комерційний опис Commercial description	E	ХТК27170650066771
Номер шасі (кузов, рама) Vehicle identification number		
Повна маса Maximum mass	F.1	1750
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1285
Категорія Category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1568
Тип пального Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	ЧЕРВОНИЙ
Кількість сидінь з місцями водія Number of seats including the driver's seat	S.1	2
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

Освідчення: ТП СХМ510104: 18.07.2017 ПЕРЕОБЛ. ДЛЯ РОБ. НА ЗНП "АНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА"

СХК 286055 Зам. 18-3008 PC Україна 01.2018

Автомобіль ИЖ 2717 № АА 9780 РО



