

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 13
обстеження технічного стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон
Проведено обстеження технічного стану ГАЗ 5312 д.р.н 10921 ХО

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
10921ХО	ХТН531200 І1048499	210020011000 1401	105100	1988	28.03.2001	8190,00	8190,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових,
конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації- 4250,0тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) -

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	Деформація, тріщина	80
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Корозійне руйнування площини головки блоку, граничний знос блоку циліндра	97
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компрессор	-	-
	Турбокомпрессор	-	-
	Карбюратор	Відсутній	-
4	Коробка передач	Відсутня	-
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97
	Диски коліс	Деформація	98
	Ресори (пружини)	Відсутні	-

	Амортизатори	Відсутні		-
6	Передній міст	Деформація		90
	Диски коліс	Деформація		92
	Ресори (пружини)	Відсутні		-
	Амортизатори	Відсутні		-
	Передня вісь	Пошкодження		93
7	Механізм кермового управління	Відсутній		
8	Фургон	-		-
	Радіатор	Відсутній		-
	Електропристрої	Відсутні		-
	Фари	Відсутні		-
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній		-
	Акумуляторна батарея	Відсутні		-
9	Автошини	Зношені		90

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 92,3 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:




1. Копія свідоцтва про реєстрацію ХОС № 250946
2. Фото ТЗ

Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л. <i>0.</i>
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 5312 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
10921ХО	XTH531200 I1048499	210020011000 1401	105100	2001	28.03.2001	8190,00	8190,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	250,00	150,00	850,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума - орієнтовного доходу (грн.)
2,1	560,00	1176,00	-	1176,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 326,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 19 » 03 20 21 р.

УКРАЇНА UA UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний № 10921 X0

Марка ГАЗ5312

Модель

Рік випуску 1988

Колір СИНІЙ

Двигун № V=04250 куб. см В

Шасі (рама) № ХТН53120011048499

Кузов (коляска) №

Тип ТЗ ЦИСТЕРНА

Повна маса

kg

Особливі відмітки

кр. кдп. київ "Кредатин"

Т/П: хос162621 19.06.1998

ХОС № 250946

ХОС № 250946

УДППЗ "УКРПОШТА" ВЛАСНИК

Udppz "ukrposhta"

АДРЕСА: ХЕРСОНСКАЯ

Область ХЕРСОНСКАЯ

Район

КОМСОМОЛЬСКИЙ

Нас. пункт

ХЕРСОН

Вулиця

ТЕЛЬМАНА

Будинок 1

кор.

кв.

Видано

ГРЗД ГАИ г. Херсон

Начальник РЕР ДА

Дата: 06.09.2001

М.П.

19 р.

Держзнак ПК «Україна». Зам. 8-3473 1999



