

Додаток 2
до Порядку списання транспортних
засобів акціонерного товариства
«Укрпошта»

Закарпатська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

АКТ № 10
обстеження фізичного (технічного) стану майна,
яке не може виконувати свої функції

«28» 09 2020р.

м. Ужгород

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «20» серпня 2020 року № 611
провела огляд транспортного засобу ГАЗ 5301

який знаходиться у підзвіті Дзямко Дмитро Володимирович

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9821PO	0942604	0600200310 002527	105100/	1985	15.12.2003	12 673,00	12 673,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних
елементів пробіг з початку експлуатації 421,351 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 7400/3100 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія рами та тріщини	94%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, наскрізна корозія	93%
3	Двигун	Знос КШМ, тріщини головки блока	96%
	Стартер	Замикання обмотки, зламана передня кришка	97%
	Генератор	Замикання обмотки та діодного мостика	95%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали	95%
4	Коробка передач	Знос посадочних місць підшипників, синхронизаторів, осеве зміщення валів	98%
	Роздавальна коробка	-	-

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відс
5	Задній міст	Пошкодження зубів головної пари	91%
	Диски коліс	Покриті корозією, порушені гнізда кріплення	94%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	97%
	Амортизатори	Підтікання мастила	99%
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Покриті корозією, порушені гнізда кріплення	95%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос манжет та втулок	99%
	Передня вісь	Розбиті місця під шкворня на балці	93%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	96%
8	Фургон	Корозія	91%
	Радіатор	Тріщини радіатора	100%
	Електропристрої	Замикання електропристроїв	96%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	91%
	Головний гальмовий циліндр	Раковини на робочій поверхні дзеркала циліндру	96%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Голова комісії:

Заступник директора з операційної діяльності

Члени комісії:

Начальник ЦПП

заступник головного бухгалтера
з питань бухгалтерського обліку


заступник начальника відділу
економіки та фінансів
провідний фахівець відділу поштової безпеки в
Закарпатській дирекції АТ «Укрпошта»

Секретар комісії:
Механік ЦПП

 Дюрдь С.І.

 Дзямко Д.В.

 Ісак В.В.

 Федорова В.Ю.

 Просяник Н.М.

 Попугаєв Р.В.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 5301

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатацію (місяць, рік)	Первісна вартість, грн.	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9821PO	0942604	0600200310002527	105100/	1985	15.12.2003	12 673,00	12 673,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу


Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	360,00	150,00	510,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,695	2900,00	7815,50	0,00	7815,50

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 7 305,50 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Заступник директора з операційної діяльності


(підпис)

Дюрдь С.І.
(ПІБ)

Начальник ВЕФ


(підпис)

Тотар-Малеш В.
(ПІБ)

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОСТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер	A	AA9821PO	
Дата реєстрації	B	19.11.1993	
Дата реєстрації	B.1	18.07.2017	
Рік реєстрації	B.2	1985	
Підприємство-власник	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Підприємство-власник	C.1.2	JSC "UKAROSHITA"	
Підприємство-власник	C.1.3	М. КУІВ	
Підприємство-власник	C.1.3	М. КУІВ	
Підприємство-власник	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Підприємство-власник	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Підприємство-власник	C.4	в с. власником	
Підприємство-власник	H		

Центр 2181
TSC 2181

CXM 510081

Марка	D.1	ГАЗ	
Марка	D.2	5301	
Тип	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ	
Комп'ютерна реєстрація	E	ФУРГОН	
Комп'ютерна реєстрація	E	0942604	
Підприємство-власник	F.1	7400	
Підприємство-власник	G	3100	
Підприємство-власник	J	C1	
Підприємство-власник	P.1	4250	
Підприємство-власник	P.2	B	
Підприємство-власник	P	СИНИЙ	
Підприємство-власник	S.1	2	
Підприємство-власник	S.2		

Особливі примітки: ТЗІ СКА135996, 11.11.2011 ЗБІРКА НАЗВНИ ЮР. ОСОБИ ТАМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

CXM 510081

CXM № 510081 Зав. 77-3218 PC UKRAINE 02.2017

Автомобіль ГАЗ 53 АА 9821 РО

