

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 20 » серпня 2020 р

АКТ № 39
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 20 » серпня 2020 р м. Покровськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля **UA3 3962**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ Шкрябець В'ячеслав Володимирович
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA9860PX	Y6C396200W0000932	0400200310006889	105100	1998	15.05.2003	14868,00	14868,00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації: **733,7** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **2540/1825** кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів.	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія та тріщини лонжеронів.	80%
2	Кузов (кабіна)	Корозія, в тому числі наскрізна, тріщини несучих частин, кронштейнів та колісних арок.	80%
3	Двигун	Знос газорозподільного механізму та КШМ.	95%
	Стартер	Знос якоря.	100%
	Генератор	Знос щіток та струмознімальних кілець, знос якоря.	100%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапану.	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Вихід з ладу шестерень та підшипників коробки передач та роздаточної коробки. Знос шліцьових з'єднань карданних валів.	95%
5	Задній міст	Знос головної пари, знос шліців напівосей.	95%
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів дисків.	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%
	Амортизатори	Знос штоків та поршнів, підтікання рідини.	100%
6	Передній міст	Знос головної пари.	90%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення.	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, втрата робочої жорсткості.	90%
	Амортизатори	Знос штоків та поршнів, підтікання рідини.	100%
	Передня вісь	Граничний знос маточин коліс.	98%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, знос деталей важелів та втулок.	100%
8	Фургон	-	
	Радіатор	Корозійний знос сот, підтікання рідини.	100%
	Електропристрої	Чисельні пошкодження електропроводки.	90%
	Фари	Корозійний знос рефлектора.	80%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні головного циліндра. Знос ущільнень та циліндрів гальмівних супортів.	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, окиснення полюсних штирів та наконечників.	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор.	95%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: автомобіль має 95% фізичний знос агрегатів, вузлів та деталей. Більшість агрегатів потребує повної заміни. Несучі елементи зруйновані.
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб УАЗ 3962 має повний фізичний знос та моральне старіння. До подальшої експлуатації та відновлення не придатний. Об'єкт підлягає списанню.


Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Механік ГК та В


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Шкрябець В.В.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3962

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9860PX	Y6C396200W0000932	0400200310006889	105100	1998	15.05.2003	14868,00	14868,00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 733.7тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1825	3686,00	6726,95	-	6149,06

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6149,06 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.



УАЗ 3962 держ. №АА9860РХ

Model	D.1	YA3
Make	D.2	3962
Type	D.3	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Commercial description		Y6C396200W0000932
Motor make (engine, power)	E	W0015077
Vehicle identification number	F.1	2540
Trailer data		
Maximum weight	G	1825
Make the passenger vehicle	J	B
Make of the vehicle in service	K	B
Category	P.1	2445
Vehicle category	P.2	B
Other power	R	ЗЕЛЕНИЙ
Capacity		
Seat number	S.1	2
Type of seat		Остаток адреса КОД КОНТРА, СУММ СИН-И-КОД-СИН, ДОПОЛНИТЕЛ. ТОВАР.
Color		
Color of the vehicle	S.2	
Security category		
Endorsement code		
Number of axles		
Including the drive axle		
Number of standing places		

CXK 071777

CXK № 071777 Дов. 17-3874 PC Ukraine 08.2017

Попередній номер АН1786НА



