

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 50
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану УАЗ 374102 д.р.н ААЗ178РХ
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
ААЗ178РХ	ХТТ37410220035827, 37410020223080,3741 0020156655	210020031000 1425	105100	2002	28.02.2003р	27264.46	26277.99	986.47	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:

пробіг з початку експлуатації- 582,2 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 3500кг/2440 кг.

№ з\п	Найменування агрегатів	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу %
1	2	3	4
1	Рама	-	-
2	Кузов(кабіна)	Наскрізна корозія підлоги, крил та дверей	94
3	Двигун	Відсутній	97
	Стартер	Відсутній	
	Генератор	Відсутній	96
	Компресор		-
	Турбокомпресор		-
	Карбюратор	Відсутній	95
4	Коробка передач	Пошкодження корпусу	98
5	Задній міст	Випрацювання шліцевої частини карданного вала та редуктора зад. моста.	97
	Диски коліс	Відсутні	98
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
6	Передній міст	-	-

	Диски коліс	Відсутні	92
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	пошкодження	93
7	Механізм кермового управління	Знос черв'ячної пари	96
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія , деформація	95
	Електроприлади	Відсутні	-
	Фари	Відсутні	-
	Головний гальмівний циліндр	Відсутній	-
	Акумуляторна батарея	Відсутні	-
9	Автошина	Відсутні	-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 95,5 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

Додатки:






1. Копія свідоцтва про реєстрацію СХМ № 587919
2. Фото ТЗ

Заступник директора з
операційної діяльності

Начальник ЦПП
Начальник відділу ведення
обліку НА та ТМЦ
Провідний фахівець групи
поштової безпеки

Начальник ВЕФ

Інженер з транспорту ЦПП

	Морозова Т.Ю.
	Тищенко К.І.
	Шльонська Л.О.
	Гаврилов О.М.
	Ляшенко С.Ю.
	Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу УАЗ 374102 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ААЗ178РХ	ХТТ37410220035827,3 7410020223080,374100 20156655	210020031000142 5	105100	2002	28.02.2003р	27264,46	26277,99	986,47	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	120,00	150,00	720,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,7	560,00	392,00	-	392,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 0,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 09 » 03 2021 р.

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA3178PX	UKRAINE
Дата реєстрації транспортного засобу Date of registration of the vehicle	B	21.05.2008	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	04.08.2017	
Рік випуску Year of production	B.2	2002	
Привласнює організація Assigning organization	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOшта"	
Ім'я транспортного засобу Name of the vehicle	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КУВ М. КИВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Модель Model	C.4	ВУЛ. ХРЕЩАТИК 22 В.В. ВЛАСНИКОМ	Центр 6541 79C 8541
Власник Owner	H		
Діє до Valid until			

CXM 587919

UKRAINE UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Марка Make	D.1	UA3	
Модель Model	D.2	374102	
Тип Type	D.3	ЛЕГКОВИЙ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В	
Коммерційна реєстрація (номер шасі, кузова, рами) Vehicle registration number	E	X1T37410220035827 37410020223080 37410020158655	
Максимальна маса Maximum mass	F.1	3500	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in tonnes	Q	2440	
Категорія транспортного засобу Vehicle category	J	B	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445	
Тип пального Type of fuel	P.2	S	
Колір транспортного засобу Color of the vehicle	R	ЗЕЛЕНИЙ	
Кількість сидінь Number of seats	S.1	7	
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		

Особливості експлуатації: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОПЕРАТОР ПОШТ ЗВ'ЯЗУ ВСТАНТВО ЗНГ І ВАТОН АКТ НА ПЕРЕОСНАДЖЕННЯ 2017/85 16.08.2017

CXM 587919 CXM № 587919 Зам. 17-3544 ПС України 02.2017

