

**СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ № 2088_1 Дата
18.02.2020**

Автомобиль: Автомобиль Фольксваген Кадди VW AE
4823 BO WV2ZZZ2KZ7X132132

Ответственные исполнители: Гутенко Валерий Владиславович

Менеджер : Шевченко А.А.



СТО Балканкар

49019 г. Днепрпетровськ
ул. Красногвардейська 38а
(0662) 32-34-25, 32-34-26, 32-33-63



www.pogruzchik.dp.ua

E-mail: info@fortlift.dp.ua

www.balkanкар.dp.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТО Балканкар"

Пробег авто: _____ км

Отдел сервиса/Сервис

Клиент: ТОВ "ВУТМАРК-УКРАЇНА" (13206) Договор: CP-1049 от 02.01.2018	Вид техники: Feeler FD15 s/n 511164
Тел., контактное лицо : Виталий, 0979218988 <i>066 296 2494 Игорь</i>	Год выпуска: <i>1995</i>
Адрес: пр.Героев Сталинграда 157	Номер погрузчика (шасси): <i>1511164</i>
	Номер двигателя: <i>100088</i> Модель двигателя: FD15 C240PK
	Наработка, м/ч на начало: <i>0</i> <i>58.1</i>

Инт. сервис	Ремонт	Диагностика	Гарантия
-------------	--------	-------------	----------

Диагностика погрузчика. Описание течей масла с цилиндров и люфтов рулевого управления. Общая диагностика погрузчика.

Начало работа с *13* ч *45* мин Время проведения работ Окончание работ *15* ч *15* мин

Количество задействованных механиков 1 чел. Всего отработанных нормо-часов

Перечень выполненных работ
<i>С правого цилиндра подвеса верата уплатчено.</i>
<i>(Замечать РК Ф цилиндра 35 мм.)</i>
<i>Замечать левый поворотник прижим (Разбито стекло)</i>
<i>Люфт на поворотах, сервис на дур. масле</i>
<i>Нарезы. (Замечать поворот, сервис и т.д.) На цилиндре</i>

Использованные материалы: *дур. масла, гидроцилиндр, насос, резина.*

Код	Наименование	затр.	исп.
6666	Диагностика автопогрузчика полная	1	

Мероприятия и рекомендации: *Требуется замена РК цилиндра поворота Ф 40 мм. Втулки оси дур. масла. Проверить поворотник не держит при движении вперед. (Все подвешено до м.к.)*

Работа окончена ☒

Работа не окончена ☐

Безналичный расчет	Наличный расчет
--------------------	-----------------

Работы выполнены в полном объеме, техника сдана Клиенту в исправном состоянии. Претензий к объему и качеству выполненных работ нет.

От исполнителя:

Должность: Механик

Ф.И.О. *Гутенко В.В.*

Подпись/печать: *Гутенко В.В.*

От заказчика:

Должность: *М.Х. - технолог*

Ф.И.О. *Наруцкий И.В.*

Подпись/печать: *Наруцкий И.В.*

*На левый стороне дур. масла и левая сторона
на опорных подшипниках и шкворне. На правой стороне
течь масла гидроцилиндр по трубкам Г/С неплотно
от распределителя*

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ № 758_1 Дата 16.09.2019

Автомобиль: Renault KANGGO AE 4193 KB
VF1FW18B551258729

Ответственные исполнители: Субханов Геннадий Русланович

Менеджер : Шевченко А.А.



www.pogruzchik.dp.ua

49019 г. Днепропетровск
ул. Красноводская 26а
(0562) 32-34-25, 32-34-26, 32-33-53

E-mail: info@forklift.dp.ua



www.balkancar.dp.ua

Центральный склад

Отдел сервиса/Сервис

Пробег авто: _____ км

Клиент: ТОВ "БУТМАРК-УКРАЇНА" (13206)	Вид техники: Feeler FD15 sn 511164
Тел., контактное лицо : Виталий, 0979218988	Год выпуска:
Адрес: Дніпо, ПРОСПЕКТ ПУШКИНА, будинок 40-Б	Номер погрузчика (шасси):
	Номер двигателя:
	Наработка, м/ч на начало: 0
Модель двигателя: FD15 C240	

Описание причины неисправности

Инт. сервис	Ремонт	Диагностика	Гарантия
ТО погрузчика	Проверка	проверка	ремонт
насос	по Т.О	перезаправка	проверка
система	заполнения	масла	в двигателе, гидро
и др.	заправка	гидро	рабочей в м.

Время проведения работ

Начало работа с 10 ч 00 мин

Окончание работ 12 ч 45 мин

Количество задействованных механиков 1 чел. Всего отработанных нормо-часов

Перечень выполненных работ

Использованные материалы:

Код	Наименование	затр.	исп.	Код	Наименование	затр.	исп.
33876	Работа по техническому обслуживанию TO-2 автопогрузчика	1		23819	Масло ZIC (дизель) 10W40 (200л) Корея (x5000)	8	
24562	Бутылка PET 10л	2		7660	Фильтр масляный <см.к.3846> (d1=18.5; d2=92; h=100; M20 - 1.5, RH) дв.С240 ТСМ, GS (FD15) <ТО: 40м/ч, каждые 200м/ч>	1	
6262	Фильтр (дв.4р, 4g33) воздушный (d1=65; d2=105; h1=257; h2=260) Toyota (058/ 1654642k00; Fol./ afa05100a0178b)	1		3772	Фильтр топливный (d1=18.5, d2=95; h=144; M20 - 1.5, RH) (дв.4DQ7 / S4Q: Mitsubishi/ MB220900) <см.к.3882> насоса руч.подкачки GS (дв.С240: Isuzu/ LS4106, KBZ/ FW03-009)	1	
34900	Масло GNL промывочное (205 л / 179 кг)	8		31305	Смазка AVIALITH (Германия) EP-2 400гр	1	
2693	Смазка цепей PRESTO 400мл, Голландия	1		40106	Аэрозоль очиститель механизмов CRC (Baldwin) 500 мл	1	

Мероприятия и рекомендации: Проверка уровня масла, замена масла, замена фильтров, проверка давления в шинах, проверка работы гидравлики.

Работа окончена ☒ Работа не окончена ☐

Форма оплаты

Безналичный расчет

Наличный расчет

Сумма оплаты

Работы выполнены в полном объеме, техника сдана Клиенту в исправном состоянии. Претензий к объему и качеству выполненных работ нет.

От исполнителя:

Должность: механик

Ф.И.О.

Подпись/печать:

От заказчика:

Должность:

Ф.И.О. Шевченко А.А.

Подпись/печать:

Подпись/печать: