Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020 р.

АКТ № 27
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020 р. **м. Рівне**

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3741, д.н. АА5899РМ

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА5899РМ	37410040207778	17002004 10002264	105100/	2004	28.05.2004	24850,00	24850,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 316,93 тис. км
маса об`єкта за паспортом – 2740/1740 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів, колісних арок	99%
3	Двигун	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Стартер	Фізичний знос втулок , обмотки якоря	99%
	Генератор	Фізичний знос щіток	98%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, підтікання палива в місцях з`єднання верхньої і нижньої частини,зрив різьби жиклерів	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
5	Задній міст	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Диски коліс	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Ресори (пружини)	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Амортизатори	Підтікання масла, фізичний та механічний знос робочої поверхні	99%
6	Передній міст	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Диски коліс	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Ресори (пружини)	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Амортизатори	Підтікання масла, фізичний та механічний знос робочої поверхні	99%
7	Механізм рульового управління	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	99%
	Радіатор	Відсутній, копія Акту про розукомплектування ТЗ додається	
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Корозія поверхні відбивача скла	98%
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	99%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98 %.

Висновки та пропозиції комісії:Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Копія актів про розукомплектування ТЗ №1 від 14.09.17р., №2 від 10.10.17р
3. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Механік Кротюк М.О.

Провідний інженер Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741, д.н. АА5899РМ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА5899РМ	37410040 207778	17002004 10002264	105100/	2004	28.05.2004	24850,00	24850,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,360	3650,00	1314,00	-	1314,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1314,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Начальник ВЕФ Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.

"Затверджую",
Начальник ЦПІЗ №2

_____ М.М. Стельмащук

м.Дубно

"14" вересня 2017 р.

АКТ № 1 від 14.9.2017 р.

Ми, нижче підписані, комісія у складі:

голова комісії – заступник нач. ЦПІЗ №2 Котюжок С.М.

члени комісії: інженер Биковський А.П., водій Великко О.М., водій Молодюк В.О.

Підтверджуємо,що запасні частини та агрегати з автомобіля марки УАЗ 3741 державний № АА5899 РМ були встановлені на автомобіль марки УАЗ 3741 державний № АА5898 РМ.

1. Радіатор;
2. Колеса (диски) - 2шт;
3. [illegible] - 1;
4. [illegible] - 2;
5. [illegible] - 2;
6. [illegible] - 1;
7. КПП - 1;
8. _____;
9. _____;
10. _____;

Голова комісії: / С.М. Котюжок /

Члени комісії: / А.П. Биковський /

/ О.М. Великко /

/ В.О. Молодюк /

"Затверджую"
Начальник ЦПЗ №2
_____ М.М. Стельмащук
"10" жовтня 2017 р.

м.Дубно

АКТ № 2 від 10.10.2017 р.

Ми, нижче підписані, комісія у складі:

голова комісії – заступник начальника ЦПЗ №2 Корнюк Г.М.

члени комісії: інженера ЦПЗ №2 Багловський А.П. Бойко Великого М. Бойко Рудь В.О.

Підтверджуємо,що запасні частини та агрегати з автомобіля марки УАЗ 3741, державний № АА5899 РМ були встановлені на автомобіль марки ГАЗ 3307 державний № АА5895 РМ.

1. Двигун в зборі - 1;
2. Передній міст - 1;
3. Задній міст - 1;
4. Коробка передач - 1;
5. Рессори передні - 2;
6. _____;
7. _____;
8. _____;
9. _____;
10. _____;

Голова комісії: /Г.М. Корнюк/
Члени комісії: /А.П. Багловський/
/О.М. Великий/
/О.О. Рудь/

UA

УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	АА5899РМ
Дата реєстрації / Date of registration	B	08.08.2008
Дійсне до / Valid till	B.1	30.05.2017
Рік випуску / Year of manufacture	B.2	2004
Прізвище або назва власника / Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	
Адреса / Address	C.1.3	М. КУІВ М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22
Область / Oblast Район / Rayon Нас. пункт Вул., буд., кв.		
Власність / Ownership	C.4	в є ВЛАСНИКОМ
Дійсне до / Period of validity	H	


Центр 5642
TSC 5642


СХМ 347978

Марка / Make	D.1	УАЗ
Модель / Type	D.2	3741
Спеціальні позначки / Special characteristics	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	ХТТ37419040409619 37410040207778 37410040410500
Повна маса / Maximum mass	F.1	2740
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	1740
Категорія / Vehicle category	J	В
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	2890
Тип пального / Type of fuel	P.2	В
Колір / Colour of the vehicle	R	СІРИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	2 Особливі відмітки: ВКС 077202 ВІД 08.08.2008 СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	

СХМ 347978

СХМ № 347978 ... 2017


AA 5899 PM
UA


UA
AA 5899 PM