Ц-13

Приложение № 1

к «Положению о порядке определения цены и стоимости неликвидных материалов, изделий и оборудования для реализации на сторону» от 18 августа 2009 г.

СПРАВКА

для оценки товарного состояния ТМЦ

1. Полное наименование ТМЦ Полуавтомат шлицефрезерный SI XILGELAND

2. Инвентарный (номенклатурный) номер 42182 3. Год выпуска 1934

4. Первоначальная стоимость ____ 5. Остаточная стоимость и % износа ____

6. Принадлежность и местонахождение (номер цеха или склада; при неустановленной принадлежности используются данный главной бухгалтерии завода)

Ремонтно-механический цех НВ ООО СМГ

7. Краткая характеристика:

7.1. Предназначение Фрезерование на валах прямых, прямобочных и эвольвентных шлицев выполненных заодно с валом

7.2. Производительность ____ 7.3. Скорость ____ 7.4. Тяга на гаке ____

7.5. Примерные размеры 1780×750×800 мм 7.6. Вес 0,5т 7.7. Осадка ____

7.8. Мощность двигателя ____ 7.9. Грузоподъемность ____ 7.10. Водоизмещение ____

7.11. Максимальные параметры обрабатываемого материала —

8. Фактическое техническое состояние:

8.1. Корпуса (рамы) Не рабочее: критический износ, разукомплектован на 50%

8.2. Привода (ГД) Не рабочее: отсутствует ГП и его электропитание

8.3. Основных рабочих механизмов Не рабочее: нет коробки скоростей

8.4. Приборов управления и автоматики Не рабочее: отсутствует полностью

8.5. Прочих механизмов и агрегатов Не рабочее: нет привода, отсутствует планшайба, нет документации, не законсервирован, разукомплектован.

9. Завод изготовитель „Хилгеланд" ФРГ

10. Современные аналоги —

11. Рыночные цены на аналогичные ТМЦ (при наличии готовой информации) С учётом механического состояния и востребованности восстановлению не подлежит.

районный механик		В.Д. Дзюба
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)