

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
« 07 » 09 2020р.

АКТ № 52
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 07 » 09 2020 р.

М. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ГАЗ 33075 АА2989РХ
який знаходиться у підвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА2989РХ	XGTN330700P1471335	1800199210002537	105100	1993	01.04.1993	18923,00	18923,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 662,2 тис. км
маса об'єкта за паспортом(повна/без навантаження) 7850/3200 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1	Рама	Корозія, тріщини, деформація	100
2	Кузов (кабіна)	Корозія, тріщини, деформація	92
3	Двигун	Підтікання мастила, зношення поршневої групи	100
	Стартер	Руйнування посадкових місць корінних підшипників та шийок кол. валу	97
	Генератор	Замикання обмоток ротору, руйнування статору	100
	Компресор	Замикання обмоток статору	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насос прискорення, тріщини поплавка, заслінки акселератора	100
4	Коробка передач	Зношення підшипників, шестерень усіх передач, первин. та вторинних валів	100

5	Задній міст	Корозія, деформація, зношення головної пари сателітів та на півосей.	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини	94
	Ресори	Тріщини 1,2, листів	100
	Амортизатори	-	-
	Передній міст	-	-
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів	100
	Ресори	Тріщини листів № 1,2	92
	Амортизатори	Витікання мастила	100
	Передня вісь	Тріщини посадкових місць шворня, деформація	89
	Механізм рульового управління	Тріщини корпусу, фізичний знос	100
7	Фургон	Фізичне зношення, корозія, тріщини	95
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія корпусу та рефлектора	98
	Акумуляторна батарея	Сульфатація пластин	100
8	Головний гальмовий циліндр	Зношення корпусу, зношення манжетів та поршня	100
	Автошини	Повне зношення протектору	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,0%

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії

О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

м. Суми

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 33075, АА2989РХ

«09» жовтня 2020 року

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн..	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА2989РХ	ХТН330700Р1471335	1800199210002537	105100	1993	01.04.1993	18 923.00	18 923.00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	975,00	617,50	1592,50

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2,6	3000,00	7800,00	0,00	7800,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **6207,50** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕ-ГФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Модель	D.1	ГАЗ
Тип	D.2	33075
Коммерческое описание	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (chassis, frame)	E	ХТН330700Р1471335
Повна вага	F.1	7850
Маса без навантаження	G	3200
Категорія	J	C
Об'єм двигуна	P.1	4250
Тип палива	P.2	S
Колір	R	СИНІЙ
Кількість сидінь, включаючи місце водія	S.1	2
Кількість стоячих місць	S.2	

ВМС009403 В/Д 29.04.2008, ГБО-3НГ-1

СХМ № 656463 Дан. 17.03.07 PC Ukraine 03.2017

СХМ 656463

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Registration number	A	AA2989PX	
Date of first registration	B	29.04.2008	
Date of registration	B.1	17.08.2017	
Year of manufacture	B.2	1993	
Person or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Given name(s)	C.1.2	JSC "UKRPOSHTA"	
Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Region		М. КИЇВ	
City, street		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Ownership	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Period of validity	H	а є власником	

Центр 8942
TSC 9842

СХМ 656463

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Registration number	A	AA2989PX	
Date of first registration	B	29.04.2008	
Date of registration	B.1	17.08.2017	
Year of manufacture	B.2	1993	
Person or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Given name(s)	C.1.2	JSC "UKRPOSHTA"	
Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
City, street		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Ownership	C.4	а є власником	
Period of validity	H		

ВМС009403 В/Д 29.04.2008, ГБО-3НГ-1

СХМ № 656463 Дан. 17.03.07 PC Ukraine 03.2017

СХМ 656463

 УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Registration number	D.1	ГАЗ	
Type	D.2	33075	
Commercial description	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	
Vehicle identification number	E	ХТН330700Р1471335	
Mass of the vehicle in service	F.1	7850	
Mass of the vehicle in service	G	3200	
Vehicle category	J	C	
Capacity	P.1	4250	
Type of fuel	P.2	S	
Color of the vehicle	R	СИНІЙ	
Number of seats, including the driver's seat	S.1	2	
Number of standing places	S.2		

ВМС009403 В/Д 29.04.2008, ГБО-3НГ-1

СХМ № 656463 Дан. 17.03.07 PC Ukraine 03.2017

СХМ 656463

