

Харківська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«21»серпня 2020 р.

АКТ № 137
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«21» серпня 2020 р.
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909 реєстраційний номер 30267ХА

м. Харків

(назва об'єкта)
який знаходиться у підзвіті Полешко Миколи Васильовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишок термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30267ХА	W0015590	2000200110004779	105100	1998	04.06.1998	15820,00	15820,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 553,027 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2730/1855 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, тріщини несучих частин та кронштейнів	100%
2	Кабіна (кузов)	Наскрізна корозія полів, корозія колісних арок , стійок в районі кріплення дверей	99%
3	Двигун:	Знос шатунів і вкладишів, занижена компресія у циліндрах, стук КШМ	100%
	Стартер	Замикання обмотки, знос щіток	97%
	Генератор	Замикання діодного моста та знос якоря	99%
	Компресор		
	турбокомпресор		
	Карбюратор	Деформація дросельної заслонки, зрив різьби жиклерів	98%
4	Коробка передач	Знос шестерні першої та другої передач, шум підшипників, фізичний знос деталей	99%


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
5	Задній міст	Знос головної пари	96%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	99%
6	Передній. міст	Знос підшипників ступиць	98%
	Диски коліс	Деформація гнізд кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос листів	100%
	амортизатори	Експлуатаційний знос	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос червячної пари механізму	93%
8	фургон	Експлуатаційний знос	100%
	Радіатор	Корозійний знос сот	98%
	електропристрої	Замикання електропроводки	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	99%
	Головний гальмовий циліндр	Вироботка робочої поверхні, знос манжетів	99%
	Акумуляторна батарея	Замикання пластин	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин:
фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить-99,1%
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції :Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП		Полешко М.В.
Старший майстер з ремонту автомобілів		Левченко О.О.
Інженер 1 категорії ЦПП		Болотова Л.Г.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Період введення в експлуатації (місяць, рік)	Первісна вартість, грн..	Сума зносу, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
30267XA	W0015590	2000200110004779	105100	1998	04.06.1998	15820,00	15820,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу:

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	752,32	324,00	1076,32

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу:

Кількість металобрух ту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,243	3700,00	4599,10	-	4599,10

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3522,78грн.,
буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник відділу економіки та фінансів

03.09.2020р.

М.В.Полешко

А.В.Старицька

С № 640537

ВЛАСНИК

21560045

УЗЛЕЗ "УКРПОШТА"

УЗЛЕЗ "УКРПОШТА"

АДРЕСА:

Область

Район

Нас. пункт

Вулиця

Будинок

Вилано

ДАТ ГУ-УМВС України

М.П.

28 січня

" " ХАА 37/3132

Державний інспектор

УКРАЇНА (UA) UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

A Реєстраційний № 30267XA
D Марка YAB 3909
Модель
B Рік випуску 1998
Колір ЗЕЛЕНИЙ
E Цілі (кузов, рама, коляска) №
К. 00015580 П. YAC39090CN0000947
Тип ТЗ СПЕЦІАЛЬНА
F Повна маса 2730 kg
G Маса без навантаження 1855
V- 2445
Об'єм двигуна
Особливі відмітки: Ст. С/Р: ХАС455241 28.07.2000
ЗМ СВ-РА ВЛАСН. ВЕРХНЯК
МР. АДР. М КИІВ ХРЕВАТИК 22

ХАС № 640537



Згідно з оригіналом
Нагайський Ц.Б.П.

Балашенко М.В.

137

30267.
XA
21

05/01/2011 02:47 AM

302-67 XA

05/01/2011 02:48 AM

302-67 2-A

