

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Одеська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

«18» серпня 2020р.

АКТ №5
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«18» серпня 2020 р.

м. Одеса

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ГАЗ 2705
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Афанасенко Ігоря Миколайовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
65026ОК	XTH2705003030 3355	1500200310000 276	105100	2003	11.03.2003	0,00	0,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації - 406,850 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) – 3500/1850 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія ідентифікаційних номерів	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія кабіни	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку	98%
	Стартер	Знос якоря	99%
	Генератор	Замикання обмотки	99%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, різьбових з'єднань	98%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	99%
5	Задній міст	Знос корпусу головної пари	99%
	Диски коліс	Тріщина дисків, деформація	98%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос штоку	98%
6	Передній міст	Знос балки, ступиць	99%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос корпусу рульового механізму	98%
8	Фургон	Наскрізна корозія	98%
	Радіатор	Корозійний знос	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	99%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	98%
	Головний гальмовий циліндр	Знос робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Відсутня	
9	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання і не придатний до подальшої експлуатації.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Заступник Начальника ЦПП
(посада)

Інженер I кат.
(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Афанасенко І.М.
(ПІБ)

Візнюк О.Ю.
(ПІБ)

Сініка Л.М.
(ПІБ)





УКРАЇНА
UKRAINA
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регістраційний номер Registration number	A	65026OK
Рік випуску Date of first registration	B	2003
Дата реєстрації Date of registration	I	05.03.2009
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО П ОШТОВОГО ЗВ'
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	О ПОШ
Адреса Address	C.1.3	
Регіон Region		КИЇВ
Район District		ЛЮБАШІВСЬКИЙ Р-Н
Населений пункт Settlement		ЛЮБАШІВКА
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment		ЛЕНІНА, 87 /А
Власність Ownership	C.4	ХРИЩАТИК, 22
Дійсно до Period of validity	H	

РЕВ №12 при УДАІ
ГУ МВС України
в Одеській обл.

ВНС 193543

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	2705 222
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTH27050030303355
Повна маса Maximum mass	F.1	3500
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1850
Категорія Vehicle category	J	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2890
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин
Колір Colour of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидінь, місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТА ОІС 656114 від 11.08.2004
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

ВНС 193543

РД № 455353 ТОВ "Знак" Консорціум "ЄДАПС" Зам. 0144-2006-01

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 2705

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
65026OK	XTH27050030303355	1500200310000276	105100	2003	11.08.2003	0,00	0,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	500,00	0,00	500,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,00	3800,00	3800,00	-	3800,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 3300,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

25 серпня 2020 р.



Афанасенко І.М.

Чумакова С.В.