

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» жовтня 2021 р.

АКТ № 16
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» жовтня 2020р.

м. Хмельницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909 державний номер ВХ6397ВО

який знаходиться у підзвіті Кочмарського К.В.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВХ6397ВО	V0042169	22001998100017 93	105100	1998	05.10.1998	31 056.80	31 056.80	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **601.392** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **1950** кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Тріщини, послаблення мість кріплення, пошкодження кронштейнів.	100%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізна корозія кузова	95%
3	Двигун	знос поршневої групи та головки блока	100%
	Стартер	замикання обмотки	99%
	Генератор	замикання обмотки	99%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	100%
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали	95%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний граничний знос	99%
5	Задній міст	зношення посадкових місць під підшипники піввісей	99%
	Диски коліс	Деформовані	95%
	Ресори (пружини)	Граничний експлуатаційний знос	85%
	Амортизатори	Підтікання	100%
6	Передній міст	Граничне зношення	95%
	Диски коліс	деформовані	90%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	85%
	Амортизатори	підтікання	100%
	Передня вісь	Гранично розроблені посадочні місця шкворнів	95%
7	Механізм рульового управління	Корозійно ушкоджений не працює	95%
8	Фургон	-	95%
	Радіатор	забиті магістралі, пошкоджені соти	
	Електропристрої	Пересихання ізоляції електропроводів	95%
	Фари	Розбите скло фари, вигорання рефлекторів	100%
	Головний гальмовий циліндр	Механічний знос циліндрів	100%
	Акумуляторна батарея	Закінчений термін експлуатації	100%
8	Автошини	автошини не відповідають вимогам про експлуатацію, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить **97%**

Висновок та пропозиції: - транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Старший механік
(посада)

Технік з обліку
(посада)

(підпис)
(підпис)
(підпис)

Кочмарський К.В.
(ПБ)

Зайцев П.Я
(ПБ)

Грицюк В.В.
(ПБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу автомобіля УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BX6397BO	V0042169	22001998100017 93	105100	1998	05.10.1998	31 056.80	31 056.80	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос конструктивних елементів кузова, основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовно вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1.45	3500.00	5075.00	0.00	5075.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720.00	250.00	970.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4105.00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно до фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Кочмарський К.В.

Начальник відділу економіки та фінансів

Степура Н.В.

Марка D.1 YAZ
Modelь D.2 3909
Турa D.3 ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ
Commercial description D.3 ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ-В
Номер шасї (кузова, рами) E 3909V0000557
Vehicle identification number E V0042169
Пона маса F.1 2890
Maximum mass F.1 2890
Маса без навантаження G 1950
Mass of the vehicle in service G 1950
Категорїя J B
Vehicle category J B
Об'єм двигуна P.1 2445
Capacity P.1 2445
Тип пального P.2 S
Type of fuel P.2 S
Колір R СІРИЙ
Color of the vehicle R СІРИЙ
Кількість сидічих місць S.1 7
з місцям водїя S.1 7
Number of seats S.1 7
including the driver's seat S.1 7
Кількість стоячих місць S.2
Number of standing places S.2

CXX 976920

CXX Nv 976920 Зам.15-3201 PC: Ukraina 02.2015

UA	УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BX6397BO	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	29.09.1999	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	09.04.2015	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1998	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КУІВ	
Область Region		М. КУІВ	
Власність Ownership	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Дієсне до Period of validity	H	в є вЛАСНИКОМ	

Центр ДА: 6601
CENTRE OF SAI 6601

176920



