

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«02» 09 2020 р.

АКТ № 12
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2020 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля CITROEN, модель C-15, д.н. 00515 TE

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номер	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
00515 TE	VF7VDP B0044PB 185	19001996 10002429	105100	1996	01.12.1996	2255,00	2255,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів.
пробіг з початку експлуатації 559,0 т. км.
маса об'єкта за паспортом – 1710/954 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама		98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин	95%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ	98%
	Стартер	Знос якоря ,статора, підшипників	95%
	Генератор	Знос якоря, підшипників, згорівша обмотка	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	-	

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників	95%
5	Задній міст	Знос головної пари	98%
	Диски коліс	Тріщина диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передній міст	-	-
6	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку	100%
	Передня вісь	-	-
	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму	98%
8	Фургон	Корозія фургона	95%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилук Г Ф

Чопик І І

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Автомобіля марки Citroen C 15.1.8 Державний номер 00515 TE

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
00515 TE	VF7VDPB0044PB185	1900199610002429	105100/	1996	1996	2255,00	2255,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	520,00	280,00	800,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,668	3600,00	2404,8	-	2404,8

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1604,8 грн, буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Дрюченко Я О

Ляховська Т В

УКРАЇНА

UA

UKRAINE

СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ

Реєстраційний №

Марка

00515TE

Модель

CITROEN C 15 X

Рік випуску

Колір

1996

Двигун №

ЖОЕТНН

Шасі (рама) №

PSA161A10CV3D4003E

Кузов (коляска) №

VF7VDPF004PB18E

Тип ТЗ

БАН. ПОЛІТ. ТРАНСПОТ

Повна маса

2330 кг

Особливі відмітки:

V = 1810 км/год

ОСН: ЗМІНА НАЗВИ / 171004.КВ

ТІЛ № 01270000

БІДІЗ. 06.97

TEA № 027000

ВЛАСНИК

Зеленко Андрійович
на особисті потреби
Х1922220

УДПОЛЗ "УКРЕПОЛТА" КИЇВ
ХРЕЩАТИК 22
УДРРД "УКРДОШТА" КИЇВ
ХРЕЩАТИК 22

АДРЕСА:

Область ТЕРНОПІЛЬСЬКА
Район ТЕРНОПІЛЬ

Нас. пункт ТЕРНОПІЛЬ
Вулиця БЕСЕЛА
22

Дім кор. кв.

Видано 02.07.95 м. ТЕРНОПІЛЬ

Начальник РЕМ ДА

М.П. Д. 07.95 22.07.95

ГР. Україна. Зам. 1995 р. 19

