

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Миколаївська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 20 » листопада 2019 р.

АКТ № 13
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 20 » листопада 2019 р.

м. Миколаїв

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «29_» __жовтня__ 2019__ р. № 1009
провела огляд автомобіля легкового ГАЗ 3307 д.р. № АА6684ОХ

який знаходиться у підзвіті Покладій Юрія Володимировича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА6684ОХ	ХТН330 730N151 7036	140019951000 1840	105100	1992	01.01.1995	19771	19771	0,0	-

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 361,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 3250,0 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама		
2	Кузов (кабіна)	вкритий слідами глибокої(наскрізної) корозії, корозія та тріщини лонжеронів, колісних арок, стоек у районі кріплення дверей, наскрізна корозія полу, відсутні передній та задній бампери, салон розібраний, капот деформований	97%
3	Двигун	Велика витрата масла, останній ремонт	100%
	Стартер	Замкнута обмотка	98%
	Генератор	Дефект ротора	91%
	Компресор		
	Турбокомпресор		
	Карбюратор	Деформація по площинах	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Передачі не включаються, дефект валів	90%
5	Задній міст	Сильний гул під час руху	90%
	Диски коліс	Деформовані	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	100%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила	100%
	Передній міст		
6	Диски коліс	Деформовані	100%
	Ресори (пружини)		
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила	100%
	Передня вісь	граничний знос ступиць коліс, реактивних штанг	90%
	Механізм рульового управління	максимальний фізичний знос деталей, ричагів рульового управління, втулок, корпусу, граничний знос рейки РК	100%
8	Фургон		
	Радіатор	Тріщини в сотах, деформований	100%
	Електропристрої	Розірвана електропроводка, деформація панелі приладів	90%
	Фари	корозія поверхонь відбивачів світла фар, недостатня пропускна здатність світла внаслідок фізичної застарілості скла	100%
	Головний гальмовий циліндр	перепускає	100%
	Акумуляторна батарея	відсутня	
	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 94%.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: легковий пасажирський автомобіль 1992 року випуску, відпрацював встановлений заводом виробником ресурс роботи, має практично 100% знос основних агрегатів, вузлів та деталей, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ
2. Фото ТЗ.

Голова комісії: Заступник директора з операційної діяльності

Члени комісії: Старший механік ЦПП

Начальник відділу ТП та Л

Т.Є. Водич

О.О. Чайка

С.А. Козловський

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ГАЗ 3307

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA6684OX	XTH33073 0N151703 6	140019951000 1840	105100	1992	01.01.1995	19771	19771	0,0	-

В результаті тривалої експлуатації, вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	800,0	550,0	1350,0

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
2275,0	3000,00	6825,0	-	5475,0

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 5475,0 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ

Покладій Ю.В.

Шубіна Л.П.



УКРАЇНА
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION



Регістраційний номер
Registration number
A AA66840X
Дата першої реєстрації
Date of first registration
B 29.04.2010
Дата реєстрації
Date of registration
B.1 12.04.2017
Рік випуску
Year of manufacture
B.2 1992
Привласнення або організація
Surname or company
C.1.1 ПАТ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові
Given name(s)
C.1.2 ПАТ "УКРПОШТА"
Адреса
Address
C.1.3 М. КИЇВ
Область
Region
М. КИЇВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Нас. пункт
Vul., City, etc.
C.4 вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність
Ownership
а є власником
Дієвість до
Period of validity
H Центр 4841
TSC 4841

CXM 217769

Марка
Make
D.1 ГАЗ
Модель
Type
D.2 3307
Тип
D.3 ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
Комерційний опис
Commercial description
E ХТН330730N1517036
Номер шасі (версія, рама)
Vehicle identification number
Повна маса
Maximum mass
F.1 7400
Маса без навантаження
Mass of the vehicle in service
G 4200
Категорія
Vehicle category
J C1
Об'єм двигуна
Capacity
P.1 4250
Тип палива
Type of fuel
P.2 S
Колір
Color of the vehicle
R СИНІЙ
Кількість сидінь місць
а місць водія
Number of seats
including the driver's seat
S.1 Спеціальні відомості
SPECIALIZED INFORMATION
CXM 995677 29.04.2010
Кількість стоячих місць
Number of standing places
S.2

CXM 217769

CXM № 217769 Зам.17-3963 PC Ukraine 01.2017

