

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Начальник головного управління
Пенсійного
фонду України
в Сумській області**

 **Т. ЗЛЕНКО**

**Акт
технічного стану транспортного засобу**

«28» 02 2021

Комісія у складі першого заступника начальника головного управління Савісько О.В., членів комісії: начальника фінансово – економічного управління Дерев'яно О.Л., головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку фінансово – економічного управління Назаренко Л.Д., головного спеціаліста відділу адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та електронних реєстрів Лабудька В.С. за результатами опрацювання матеріалів робочої групи сервісного центру №8 (сmt. Недригайлів) у складі інвентаризаційної комісії головного управління, якою було обстежено автотransпортний засіб ИЖ 27179, реєстраційний номер ВМ5320ВС, інвентарний номер 102510009 щодо визначення його технічного стану встановила:

1. Автомобіль введено в експлуатацію: 2003 рік
2. Пробіг автомобіля з початку експлуатації: 130757 км
3. Первісна вартість автомобіля: 32688,53 грн.
4. Сума зносу станом на 01.01.2021: 28954,04 грн.
5. Залишкова вартість станом на 01.01.2021: 3734,49 грн.
6. Свідоцтво про державну реєстрацію: СХН 636250.

Основні технічні параметри транспортного засобу

№ з/п	Назва параметрів	Відомості про технічні дані транспортного засобу
1	Суб'єкт управління об'єктом державної власності	Пенсійний фонд України
2	Балансоутримувач	Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області
3	Адреса балансоутримувача, адреса місця зберігання транспортного засобу	м. Суми вул.Пушкіна, 1 сmt.Недригайлів вул. Сумська, 1
4	Тип транспортного засобу	загальний легковий – загальний вантажопазасирський-В
5	Марка	ИЖ
6	Модель	27179
7	№ шасі, кузова, рами	Y6L2717904L001393, ХТК27170040052003
8	Рік випуску згідно свідоцтва про реєстрацію	2003
9	Реєстраційний номер	ВМ5320ВС

10	Колір	білий
11	Об'єм двигуна, куб.см	1569
12	Вид палива	бензин
13	Потужність двигуна кВт/к.с.	54,4/74
14	Повна маса, кг	1750
15	Пробіг за даними спідометра, км	130757
16	Пробіг за даними обліку, км	130757

При ознайомленні з наявною технічною документацією автомобіля і бухгалтерськими документами встановлено наступне:

- експлуатація автомобіля, як службового транспортного засобу закінчилася у червні 2018 року;
- зберігання автомобіля здійснювалось у гаражі;
- функціональне використання автомобіля – службовий.


Кузов	Придатний до подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та фарбувальних робіт. Наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів.
Відсік двигуна	Лакофарбове покриття у задовільному стані
Салон	У задовільному стані
Двигун	Придатний для подальшого використання – потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху
Шасі	Придатне для подальшої експлуатації – потребує профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. Пневматичні шини задніх та передніх коліс мають мікротріщини
Електрообладнання	Потребує заміни акумуляторна батарея

Голова комісії


Члени комісії:



Олена САВІСЬКО



Оксана Дерев'янка



Лариса Назаренко



Володимир Лабудько