

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)

« 20 » серпня 2020 р

АКТ № 35
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 20 » серпня 2020 р м. Покровськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3741

(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ Шкрябець В'ячеслав Володимирович

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишков а вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA9855PX	Y6C390900X0035635	0400199910006793	105100	1999	22.12.1999	16042,0	16042,00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації: 580,0 тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) 2890/1950 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія та тріщини лонжеронів.	80%
2	Кузов (кабіна)	Корозія, в тому числі наскрізна, тріщини несучих частин, кронштейнів та колісних арок.	80%
3	Двигун	Знос газорозподільного механізму та КШМ.	95%
	Стартер	Знос якоря, знос втулок підшипника.	100%
	Генератор	Знос шківів, знос регулятора напруги, знос якоря.	100%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос жиклерів холостого ходу, тріщина корпусу карбюратора.	100%

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3741

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA9855PX	Y6C390900X0035635	0400199910006793	105100	1999	22.12.1999	16042,0	16042,00	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 710.6 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	253,89	324,00	577,89

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1950	3686,00	7187,7	-	6609,81

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 6609,81 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.



УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

Сканована копія технічного паспорту автомобіля

УАЗ 3909 держ. №АА9855РХ

UA		УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регістраційний номер Date of first registration	A	AA9855PX	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	11.05.2000	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	21.11.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1999	
Потенційний або організатор Солідарність з підприємствами Type of potential owner	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Потенційний або організатор Солідарність з підприємствами Type of potential owner	C.1.2	JSC "UKRPOSHTA"	
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Область Region	C.1.3	М. КИЇВ	
Район District	C.1.3	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Мас. пункт Mass point	C.4	вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власник Owner	C.4	З.Є. ВЛАСНИКОМ	
Діагональ Diagonal	H	700 1444	
Періодичність Periodicity	H	780 1444	
СХК 006977			

Марка Make	D.1	УАЗ	
Модель Model	D.2	3909	
Тип Type	D.3	ЗАГ.АЛЬНИЙ ВАНТАЖНИЙ	
Коммерційна реєстрація Commercial registration	D.3	ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКИЙ-В	
Номер талона (реєстраційний) Vehicle identification number	E	УС390900X0035635	
Vehicle identification number	E	X00380940 X0035635	
Повна вага Maximum mass	F.1	2890	
Mass of the vehicle (maximum)	F.1	2890	
Маса без навантаження Mass of the vehicle (maximum)	G	1950	
Mass of the vehicle (maximum)	G	1950	
Вантажопідйомність Load capacity	J	В	
OD-модель OD-model	P.1	2445	
Скористування Type of use	P.2	В	
Тип транспортного засобу Type of vehicle	R	СІРІЙ	
Скористування Type of use	R	СІРІЙ	
Кількість сидінь збоку включаючи водія Number of seats including the driver's seat	S.1	7	
Кількість сидінь збоку включаючи водія Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливий маршрут	
Кількість сидінь збоку включаючи водія Number of seats including the driver's seat	S.2	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОШТОВИЙ	
СХК 006977			
СХК № 006977 Зам.17-3673 РС Україна 04.2017			

Попередній номер АН5326ВО





№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Вихід з ладу шестерень та підшипників коробки передач та роздаточної коробки. Знос шліцьових з'єднань карданних валів.	95%
5	Задній міст	Знос головної пари, знос шліців напівосей.	95%
	Диски коліс	Деформація та тріщини ободів дисків.	100%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, тріщини листів ресор.	90%
	Амортизатори	Підтікання мастила, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора.	100%
6	Передній міст	Знос головної пари.	90%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення.	100%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, тріщини листів ресор.	90%
	Амортизатори	Спрацьовані, підтікання мастила, стук при роботі, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора.	100%
	Передня вісь	Граничний знос маточин коліс.	98%
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму.	100%
8	Фургон	-	
	Радіатор	Корозійний знос сот, підтікання рідини.	100%
	Електропристрої	Чисельні пошкодження електропроводки.	90%
	Фари	Корозійний знос рефлектора.	80%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні головного циліндра. Знос ущільнень та циліндрів гальмівних супортів.	100%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, сульфатація пластин, тріщини у боці, підтікання електроліту.	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор.	99%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: Кузов та всі його основні вузли та агрегати потребують капітального ремонту або заміни на нове. Несучі елементи зруйновані.
(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: Транспортний засіб УАЗ 3741 має повний фізичний знос та моральне старіння. До подальшої експлуатації та відновлення не придатний. Пропозиція – автомобіль списати.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)


Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Механік ГК та В


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Сінкевич Ю.М.
(ПІБ)

Літвінова О.О.
(ПІБ)

Шкрябець В.В.
(ПІБ)