

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Донецька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
« 18 » серпня 2020 р.

АКТ № 8
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 18 » серпня 2020 р. м. Краматорськ

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану **БОГДАН А-091**
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті механіка ГКВТ – Мазіна Сергія Миколайовича.
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA3609PM	Y69A0910020H27399	0400200210006926	105100	2002	02.03.2002	191 942.80	191 942.80	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **575,8** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **8100/4570** кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Корозія та тріщини. Знос несучих частин.	90%
2	Кузов (кабіна)	Корозія ,тріщини колісних арок, стоек та підлоги.	90%
3	Двигун	Занижена компресія у циліндрах та тиск оливи ,підтікання оливи скрізь сальники.	92%
	Стартер	Знос деталей, замикання обмотки якоря, знос щіток та шестерні привода.	93%
	Генератор	Знос деталей, підшипників передньої та задньої кришок, знос якоря та щіток.	93%
	Компрессор	Знос деталей, підтікання оливи.	92%
	Турбокомпресор	Відсутній.	0
	Карбюратор	Відсутній	0


№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу	
4	Коробка передач	Знос деталей, підтікання мастила, знос шестерень передач.	92%	
5	Задній міст	Знос деталей корпусу, підшипника головної передачі, маточин коліс, гальмівних барабанів та колодок.	93%	
	Диски коліс	Тріщини та деформація дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та зломи листів.	92%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила .	95%	
6	Передній міст	Відсутній	0	
	Диски коліс	Тріщини та деформація дисків.	90%	
	Ресори (пружини)	Знос та зломи листів.	92%	
	Амортизатори	Знос та підтікання мастила.	95%	
	Передня вісь	Знос посадочних місць шкворнів.	95%	
7	Механізм рульового управління	Знос рульового механізму, ричагів та втулок рульового управління	93%	
8	Фургон	Відсутній	0	
	Радіатор	Корозія сот, підтікання охолоджувальної рідини,	95%	
	Електропристрої	Зіпсувалися перемикачі, реле та ізоляція електропроводки.	90%	
	Фари	Корозія відбивачів, корпусу та деталей.	95%	
	Головний гальмовий циліндр	Знос та підтікання гальмівної рідини.	95%	
	Акумуляторна батарея	Вийшов строк експлуатації.	96%	
9	Автошини	Знос протектору, бокові порізи.	96%	

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: : автомобіль **БОГДАН А-091** не відповідає технічним умовам 95% фізичний та моральний знос агрегатів, вузлів та деталей.

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: капітальний ремонт автомобіля БОГДАН А-091економічно не вигідний. Пропозиція - автомобіль підлягає списанню у зв'язку з фінансово-економічною недоцільністю його відновлення.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, фотографії об'єкта.
(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП	 (підпис)	Сінкевич Ю.М. (ПІБ)
Провідний інженер ЦПП	 (підпис)	Літвінова О.О. (ПІБ)
Механік ГК та В	 (підпис)	Мазін С.М. (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **БОГДАН А-091**

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишков ий термін експлуата ції згідно з даними обліку, міс.
AA3609PM	Y69A0910020H27399	0400200210006926	105100	2002	02.03.2002	191 942.80	191 942.80	0	0

Фактичний пробіг з початку експлуатації 575.8 тис. км. В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів..

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	1500,00	1500,00	3000,00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
4570	3686,00	16845,02	-	13845,02

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 13845,02 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦППІ



Сінкевич Ю.М.

Начальник ВЕФ



Сінкевич Н.В.

Марка	D.1	БОГДАН
Make	D.1	А-091
Модель	D.2	ЗАГАЛЬНИЙ АВТОБУС
Type	D.2	АВТОБУС-D
Commercial description	D.3	У69А0910020Н27399
Номер шасі (кузова, рами)	E	20Н27399
Vehicle identification number	E	8100
Повна маса	F.1	4570
Maximum mass	F.1	4570
Маса без навантаження	G	D
Mass of the vehicle in service	G	D
Категорія	J	4600
Vehicle category	J	4600
Об'єм двигуна	P.1	D
Capacity	P.1	D
Тип пального	P.2	ЖОВТИЙ
Fuel type	P.2	ЖОВТИЙ
Колір	R	28
Color of the vehicle	R	28
Кількість сидінь, місць з місцем водія	S.1	Особливий візитаж
Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливий візитаж
Кількість стоячих місць	S.2	
Number of standing places	S.2	


CXM 493281

CXM № 493281 Зам.17-3315 PC Ukraine 02.2017

АН5402ІК

UA	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер	A	AA3609PM	
Registration number	A	AA3609PM	
Дата першої реєстрації	B	06.02.2003	
Date of first registration	B	06.02.2003	
Дата реєстрації	B.1	22.06.2017	
Date of registration	B.1	22.06.2017	
Рік випуску	B.2	2002	
Year of manufacture	B.2	2002	
Привласнює або організація	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА"	
Ім'я та по батькові	C.1.2		
Given name(s)	C.1.2		
Адреса	C.1.3	М. КИЇВ	
Address	C.1.3	М. КИЇВ	
Область		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Region		ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	
Нас. пункт		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Village, town, etc.		вул. ХРЕЩАТИК 22	
Власність	C.4	а є ВЛАСНИКОМ	
Ownership	C.4	а є ВЛАСНИКОМ	
Діє до	H		Центр 1443
Period of validity	H		TSC 1443

CXM 493281



● ○ REDMI NOTE 8 PRO
∞ 64MP QUAD CAMERA



●○ REDMI NOTE 8 PRO
∞ 64MP QUAD CAMERA