Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Дніпропетровська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«_28_»_____08____ 2020 р.

АКТ № 25
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«_28_» _____08____ 20_20 р. м. _Дніпро_

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану Автомобіля ГАЗ-3302 АА 8549 РК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті _____Черкас А.В._____
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА8549 РК	XTH330210S1560494	0300199510004989	105100	1995	01.12.1995	24708,93	24708,93	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 735,518___ тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) _3350 кг/1900_ кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	деформована, наявність механічних пошкоджень, розбіті провушини кріплення ресор	98%
2	Кузов (кабіна)	корозія пелени , підлоги кабіни, правої та лівої дверей	96%
3	Двигун	корозія блока циліндров та головки блока; коленвал - механічний знос перевищує гранично-допустимі норми(коренні та шатунні шийки)	98%
	Стартер	перегорання обмотки статора, якоря та втягуючого реле статора.	100%
	Генератор	перегорання якоря та обмотки статора	99%
	Компрессор		-
	Турбокомпресор		-
	Карбюратор//ТНВД	тріщини та корозія корпусу	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Тріщини корпусу знос посадочних місць підшипників валов	100%
5	Задній міст	повний механічний знос редуктора (шестерні), на корпусі заднього моста розбиті посадочні місця підшипників	98%
	Диски коліс	Деформація, корозія диску	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	98%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
6	Передній міст		-
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Деформація корпусу, знос штоку	100%
	Передня вісь	деформація, тріщини, корозія та вигин передньої балки. Розбиті посадочні місця шкворнів.	96%
7	Механізм рульового управління	повний знос черв'яка та корпусу рульового механізму.	98%
8	Фургон	Корозійний знос	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхнього бачка та сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, оплавлення корпусу	97%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	96%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, тріщини корпусу	98%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено частково, гума не пригодна до використання за часом давності	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97%

(вказати, що саме не відповідає)

Висновки та пропозиції: транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню

Додатки: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ) , фото ТЗ

(перелік технічної документації по об'єкту)

Начальник ЦПП _____ _____ О.В.Макуха
(посада) (підпис) (ПІБ)

Провідний інженер з транспорту _____ В.Т.Мокрий
(посада) (підпис) (ПІБ)

Інженер 1 категорії (секретар) _____ А/В.Осадчая
(посада) (підпис) (ПІБ)

Старший майстер з ремонту транспорту _____ Ю.О.Стеблюк
(посада) (підпис) (ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
(з необхідними розрахунками) доцільності списання транспортного засобу із зазначенням напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних цінностей, розрахунком витрат, пов'язаних з ліквідацією (демонтажем) об'єкту списання станом на 28 серпня 2020 року

Марка та модель	Державний номерний знак	VIN -код	Інвентарний номер	Бухгалтерський субрахунок	Рік випуску(побудови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн.	Сума накопиченої амортизації та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс
ГАЗ-3302	АА8549РК	ХТН330210 S1560494	0300199510004989	105100	1995	01.12.1995	24708,93	24708,93	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.
Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.
Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
00.00	267.00	267.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума прибутку від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного прибутку (грн..)
910	2500,00	2275	0.00	2275

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2275.00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства

Начальник ЦПП О.В. Макуха

Начальник ВЕФ М.В. Блінова

п25

UA

УКРАЇНА
УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер Registration number	A	AA8549PK
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	27.06.2008
Дата реєстрації Date of registration	B.1	13.05.2017
Рік випуску Year of manufacture	B.2	1995
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПАТ "УКРПОШТА" JSC "UKRPOSHTA"
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	
Адреса Address Область Район Нас. пункт Вул., буд., кв.	C.1.3	М. КУІV М. КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. ХРЕЩАТИК 22
Власність Ownership	C.4	Є ВЛАСНИКОМ
Дійсне до Period of validity	H	

Центр 1242
ТЗС 1242


СХМ 365943

Марка Make	D.1	ГАЗ
Модель Type	D.2	330210
Тип Commercial description	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	XTH330210S1560494
Повна маса Maximum mass	F.1	3350
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1900
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445
Тип пального Type of fuel	P.2	S
Колір Color of the vehicle	R	СИНІЙ
Кількість сидячих місць Seating capacity including the driver's seat	S.1	3
Особливі відмітки		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, СИНЬО-ЖС ТА СМУГА. ВСТАНОВ. ГБО(3Н/Г) 1 БАЛОН. ЗАГ ІНА СВІДОЦТВА СХТ709973 ВІД 24.12.2015Р.
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

СХМ 365943

СХМ № 365943 Зам.17-3211 PC Ukraine 02.2017

n25




UA
AA 8549 PK