

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«03» 09 2020р.

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних
транспортних засобів АТ «Укрпошта»»

АКТ № 30
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«03» 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ІЖ 27156 ВМ9671АС
який знаходиться у підзвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знищення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ9671АС	XTK271560S0012783	1800199510002443	105100	1995	01.08.1995	0.00	0.00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації – 371.9 тис. км
маса об'єкта за паспортом 1590 / 1095кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2		
1.	Рама	-	4
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	-
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелі під. кол. валу, фізичне зношення	98
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавкової камери та поплавка, заслінки акселератора	93
4	Коробка передач	Зношення посадочних місць підшипників? Підшипників, шестерень, тріщини корпусу, підтікання мастила	89

5	Задній міст	Фізичне зношення, корозія деформація	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	95
	Ресори	Руйнування листів	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	97
	Передній міст	-	-
	Рульове управління	Фізичне зношення, деформація	100
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	94
	Пружини	Фізичне зношення	97
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	100
	Передня вісь	Зношення шарових опор, наконечників рулевих тяг, деформація ричагів	98
7	Механізм рульового управління	Передньої підвіски, фізичне зношення	
	Фургон	Фізичне зношення, руйнування	100
	Радіатор	-	-
8	Електропристрої	Корозія, руйнування сот	100
	Фари	Замкнення	100
	Аккумулятор	Корозія рефлектора	96
	Головний гальмовий циліндр	Сульфітація пластин	100
9	Автошини	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	95
		Зношення протектору бігової дірижки	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97,8%

Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП

Старший механік ЦПП

Технік з обліку 2 категорії



О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ИЖ 27156, ВМ9671АС**

«09» жовтня 2020 року

м. Суми

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВМ9671АС	ХТК271560S0012783	1800199510002443	105100	1995	01.08.1995	0.00	0.00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	328,50	214,20	542,70

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,876	3000,00	2628,00	0,00	2628,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2085,30** грн., буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕГФ СД АТ «Укрпошта»:



Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:



Федорченко І. О.

Марка Make	D.1 ИЖ
Модель Model	D.2 27156
Тип Type	D.3 вантажопасажирський-В
Коммерційний опис Commercial description	
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E ХТК271560S0012783
Повна маса Maximum mass	F.1 1590
Маса без навантажувача Mass of the vehicle in service	G
Категорія Vehicle category	J
Об'єм двигуна Capacity	P.1 1480
Тип палива Type of fuel	P.3 Бензин
Колір Colour of the vehicle	R жовтий
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1 6
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2

Особливі відмітки
BMC002414 02.11.2006 Суми,
спеціалізований

BMC061410 ПД № 857089 ТОВ "Знак" Конверсійну "СДАРС" Зав. 02.11.2006-02

УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
UA	
Реєстраційний номер Registration number	A BM9671AC
Рік випуску Date of first registration	B 1995
Дата реєстрації Date of registration	I 16.04.2009
Прізвище або організація Surname of company	C.1.1 УКР ДЕРЖ ПІД-ВО ПОШТ.ЗВ'ЯЗКУ
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2 "UKRPOSHTA" DP POSHTOVONO ZVIAZKU
Адреса Address	C.1.3
Район Region	Сумська
Населений пункт Settlement	м. Суми
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	Ковтаківський
Власність Ownership	Білопільський ш-х, 36
Діє до Period of validity	C.4 22
	H

Сумський відділ РЕР УДАІ
УМВС України
в Сумській області

BMC061410

