Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Рівненська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» 09 2020р.

АКТ № 10
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«08» 09 2020р. **м. Рівне**

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля УАЗ 3909, д.н. ВК8918АК

який знаходиться у підзвіті Деркача Анатолія Степановича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК8918АК	37410020 221166	17002002 10002196	105100/	2002	03.12.2002р.	1134,00	1134,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 364,921 тис. км
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Фізичний знос, глибока корозія, тріщини її несучих частин та кронштейнів	99%
2	Кузов (кабіна)	Вкритий слідами глибокої наскрізної корозії, тріщини несучих частин каркасу та кронштейнів	99%
3	Двигун	стук в районі КШМ, підтікання масла, тріщина головки блоку, тріщина розпредвала	98%
	Стартер	Фізичний знос втулок, обмотки якоря	97%
	Генератор	Фізичний знос щіток, замкнувши обмотки	98%
	Компрессор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичний знос деталей, зрив різьби жиклерів, розбиті гнізда осей деталей управління дросельними заслінками	99%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний знос деталей, розбиті гнізда підшипників корпуса кпп, сторонній шум при роботі, самовільне вимкнення передач	98%
5	Задній міст	Фізичний знос різьбових зєднань, зношений редуктор заднього моста, зношені шліци карданного валу	99%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	97%
	Ресори (пружини)	Втрата робочої жорсткості, злом корінного і підкорінного листа, мікротріщини	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
6	Передній міст	Фізичний знос ступиць	96%
	Диски коліс	Деформація та пошкодження корозією	97%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання масла, втрата дзеркала робочої поверхні штока амортизатора	98%
7	Механізм рульового управління	Фізичний знос корпуса, посадочних місць підшипників та ролика	94%
8	Фургон	Глибока наскрізна корозія	92%
	Радіатор	Тріщина корпуса бачків, корозія сот, часткова зашлакованість, підтікання охолоджуючої рідини	99%
	Електропристрої	Пошкодження ізоляції електропроводки, часткове замикання	98%
	Фари	Часткове помутніння рефлектора	94%
	Головний гальмівний циліндр	Підтікання гальмівної рідини, пошкодження дзеркала робочої поверхні	98%
	Акумуляторна батарея	Сульфатація та замикання пластин	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застаріння, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Механік Кротюк М.О.

Провідний інженер Деркач В.О.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу УАЗ 3909, д.н. ВК8918АК

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВК8918АК	37410020221166	1700200210002196	105100/	2002	03.12.2002р.	1134,00	1134,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	-	-	-

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,640	3650,00	2336,00	-	2336,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2336,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП Деркач А.С.

Начальник ВЕФ Касьян С.А.

«08» 09 2020 р.




UA
УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер / Registration number	A	ВК8918АК
Рік випуску / Date of first registration	B	2002
Дата реєстрації / Date of registration	I	23.01.2008
Прізвище або організація / Surname of company	C.1.1	УДППЗ "УКРПОШТА"
Ім'я та по батькові / Given name(s)	C.1.2	UDPPZ "UKRPOSHTA"
Адреса / Address	C.1.3	
Регіон / Район / Населений пункт / Вулиця, будинок, квартира		М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ САРНИ ШИРОКА, 33 ХРЕЩАТИК, 22
Власність / Ownership	C.4	
Дійсне до / Period of validity	H	


ВРЕР ДАІ м.Сарни
УДАІ УМВС України
в Рівненській області

ВКС 053521



Марка / Make	D.1	УАЗ
Модель / Type	D.2	3909
Тип / Commercial description	D.3	ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ ЛЕГКОВИЙ-В
Номер шасі (кузова, рами) / Vehicle identification number	E	37410020221166
Повна маса / Maximum mass	F.1	2720
Маса без навантаження / Mass of the vehicle in service	G	
Категорія / Vehicle category	J	
Об'єм двигуна / Capacity	P.1	2445
Тип пального / Type of fuel	P.3	Бензин
Колір / Colour of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидячих місць з місцем водія / Number of seats including the driver's seat	S.1	Особливі відмітки СПЕЦІАЛЬНИЙ РВС 266092 від 28.03.2003 РВС 266092 від 28.03.2003
Кількість стоячих місць / Number of standing places	S.2	

ВКС 053521


BK 8918 AK

