

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Тернопільська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«02» 09 2010 р.

АКТ № 25
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«02» 09 2010 р.

м. Тернопіль

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля Марка УАЗ, модель 3909, д.н. ВО 8652 АІ

який знаходиться у підзвіті Дрюченка Ярослава Олександровича

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсько го обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даним обліку, міс.
ВО 8652 АІ	Y6C390900 W0000770W 0005054	1900199810 002379	105100	1998	24.04.1998	4284,00	4284,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних
елементів.
пробіг з початку експлуатації 568,1 т. км.
маса об'єкта за паспортом – 2820/1820 кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
1	Рама	Корозія рами	98%
2	Кузов (кабіна)	Корозія боковин, корозія дверей, капота	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, тріщина головки блоку, тріщина блоку, знос ГРМ	98%
	Стартер	Знос якоря, знос підшипників	98%
	Генератор	Знос підшипників	100%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Знос голчатого клапану, тріщина	100%

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток знос
4	Коробка передач	Тріщина корпусу, знос посадочних місць підшипників, знос валів шестерень	100%
5	Задній міст	Знос головної пари, коробки сателітів	100%
	Диски коліс	Тріщина диску, корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщина листів	99%

	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
6	Передній міст	Тріщина корпусу	97%
	Диски коліс	Порушені гнізда кріплення, корозія	100%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос, тріщина листів	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, корозія	100%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Знос черв'ячної пари механізму, тріщина картера	98%
8	Фургон	Корозія, деформація	98%
	Радіатор	Корозійний знос верхньої банки та сот, тріщина сот	100%
	Електропристрої	Замикання електропроводки	100%
	Фари	Корозійний знос рефлектора, розбите скло	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, тріщина корпусу	100%
8	Автошини	Спрацьований протектор повністю, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 99 %.

Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Провідний інженер ЦПП

Дрюченко Я О

Гаврилюк Г Ф

Чопик І І

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу Автомобіля марки УАЗ 3909 Державний номер ВО 8652 АІ

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВО 8652 АІ	Y6C39090 0W000077 0W000505 4	190019981000 2379	105100/	1998	1998	4284,00	4284,00	0,00	0,00

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЄВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	550,00	280,00	830,00


Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1050,00	3600,00	3780,00	-	3780,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 2950,00 грн, буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

Начальник ВЕФ



Дрюченко Я О

Ляховська Т В



УКРАЇНА
УКРАИНА
UKRAINE
UKRAINE

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Реєстраційний номер
Registration number

A

BO8652AI

Рік випуску
Date of first registration

B

1998

Дата реєстрації
Date of registration

I

17.01.2008

Прізвище або організація
Surname or company

C.1.1

УКР. ДЕРЖАВНЕ ПІ-ВО ПОШТ.

Ім'я та по батькові
Given name(s)

C.1.2

ЗВ "УКРПОШТА"

UKR. DERZHAYNE P-VO POSHT. ZV.

Адреса
Address

C.1.3

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
КРЕМЕНЕЦЬ
ШЕВЧЕНКА, 60

Район

Населений пункт

Будинок, будинок, квартира

Власність

C.4

Особиста

Період дії

H

МРЕВ ДАІ

м. Кременець

ВОС 027437

Марка Make	D.1	УАЗ	
Модель Type	D.2	3909	
Тип Commercial description	D.3	ВАНТАЖНОПАСАЖИРСЬКИЙ-В	
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	Y6C390900W0000770	
Повна маса Maximum mass	F.1	2820	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1820	
Категорія Vehicle category	J		
Об'єм двигуна Capacity	P.1	2445	
Тип пального Type of fuel	P.3	Бензин	
Колір Colour of the vehicle	R	СІРИЙ	
Кількість сидінь місць Number of seats Including the driver's seat	S.1	6	Особливі відмітки
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		БЕНЗИН ТЕС 062074
			СПЕЦІАЛІЗОВАНА З
			СИНЬО-ЖОВТО-СИН
			СТОЯНКА КРЕМЕНА
			60

ВРС027437



