

Додаток 3

до Регламенту бізнес-процесу «Списання непридатних транспортних засобів АТ «Укрпошта»

Сумська дирекція АТ «Укрпошта»
«03» 09 2020р.

АКТ № 33

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу, який не може виконувати свої функції

«03» 09 2020 р.

м. Суми

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля ИЖ 2715 BM5422AA який знаходиться у підвіті Вербицького В.І.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM5422AA	XTK271560S0012778	1800199510002462	105100	1995	14.07.1995	2558,00	2558,00	0.00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів: пробіг з початку експлуатації – 378.1 тис. км маса об'єкта за паспортом 1590/1100 кг

Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля:

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	2	3	4
1.	Рама	-	-
2.	Кузов	Корозія, тріщини, деформація	97
3.	Двигун	Підтікання мастила, зношення порш. групи, руйнування постелі під. кол. валу, фізичне зношення	100
	Стартер	Замикання обмоток	100
	Генератор	Замикання обмоток	100
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Фізичне зношення, зношення жиклерів, насоса прискорення, тріщини поплавкової камери та поплавка, заслінки акселератора	100
4	Коробка передач	Зношення посадочних місць підшипників? Підшипників, шестерень, тріщини корпусу, підтікання мастила	89

5	Задній міст	Фізичне зношення, корозія деформація	100
	Диски коліс	Деформація, тріщини, фізичне зношення	95
	Ресори	Руйнування листів	100
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	97
	Передній міст	-	-
	Рульове управління	Фізичне зношення, деформація	100
6	Диски коліс	Деформація, тріщини отворів, фізичне зношення	98
	Пружини	Фізичне зношення	97
	Амортизатори	Фізичне зношення, витікання мастила	95
	Передня вісь	Зношення шарових опор, наконечників рулевих тяг, деформація ричагів	98
		Передньої підвіски, фізичне зношення	
7	Механізм рульового управління	Фізичне зношення, руйнування	100
	Фургон	-	-
	Радіатор	Корозія, руйнування сот	100
8	Електропристрої	Замкнення	100
	Фари	Корозія рефлектора	96
	Акумулятор	Сульфітація пластин	100
	Головний гальмовий циліндр	Тріщини корпусу, зношення манжетів та поршня	97
9	Автошини	На протязі значного простою автомобіля, автошини прийшли в непридатний експлуатаційний стан	100

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 98,5% Висновки та пропозиції:

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, автомобіль не відповідає нормам безпечної експлуатації, до подальшої експлуатації не придатний, підлягає списанню.

Додатки: копія свідоцтва про реєстрацію, фото автомобіля.

Начальник ЦПП
Старший механік ЦПП
Технік з обліку 2 категорії


О.І. Федорченко

Г.І. Івашенко

І.В. Савіна

м. Суми

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу **ИЖ 2715, VM5422AA**

«09» жовтня 2020 року

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів. Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн. коп.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BM5422AA	XTK271560S0012778	1800199510002462	105100	1995	14.07.1995	2558,00	2558,00	0.00	0

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Орієнтовні витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Орієнтовні витрати на утилізацію пневматичних шин, акумуляторів, та технічних рідин (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0,00	330,00	214,20	544,20

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Орієнтовна кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,88	3000,00	2640,00	0,00	2640,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить **2095,80 грн.**, буде направлений в дохід підприємства та буде використаний на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів на інші автомобілі дирекції.

Начальник ВЕтФ СД АТ «Укрпошта»:

Лук'яненко І. І.

Начальник ЦПП СД АТ «Укрпошта»:

Федорченко І. О.

Марка Make	D.1 ИЖ
Модель Type	D.2 2715 ЗНГ
Тип Commercial description	D.3 фургон малотонажний-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E ХТК271560S0012778
Повна маса Maximum mass	F.1 1590
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G 1100
Категорія Vehicle category	J
Об'єм двигуна Capacity	P.1 1480
Тип палива Type of fuel	P.3 Бензин або газ
Колір Colour of the vehicle	R жовтий
Кількість сидінь, місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1 2 Особливі відмітки ГБО-ЗНГ-1 ВМС003282 05.12.2006. Спеціалізований
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2

BMC.071920

УКРАЇНА УКРАИНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number Рік випуску Date of first registration Дата реєстрації Date of registration Прізвище або організація Surname or company Ім'я та по батькові Given name(s) Адреса Address Район Region Населений пункт Settlement Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment Власність Ownership Дієчно до Period of validity	A B I C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.4 H	BM5422AA 1996 06.08.2009 "УКРПОШТА" ДП ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "UKRPOSHTA" DP POSHTOVONHO ZVIAZKU Сумська м. Суми Коопатівський Билопільський ш-х, 35 22	Сумський відділ РЕР УДАІ УМВС України в Сумській області
		BMC.071920	

