

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«08» жовтня 2021 р.

АКТ № 21
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«08» жовтня 2020р.

м. Хмельницький

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану автомобіля УАЗ 3909 державний номер ВХ8252АР

який знаходиться у підзвіті Кочмарського К.В.

(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
ВХ8252АР	Y6C3909 00W0000 600	22001998100018 51	105100	1998	05.10.1998	3049,00	3049,00	0	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації **460.911** тис. км
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) **1510** кг

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Тріщини, послаблення мість кріплення, пошкодження кронштейнів.	90%
2	Кузов (кабіна)	Наскрізьна корозія кузова	80%
3	Двигун	знос поршневої групи та головки блока	99%
	Стартер	замикання обмотки	90%
	Генератор	замикання обмотки	90%
	Компресор	-	
	Турбокомпресор	-	
	Карбюратор	Знос голчатого клапана, зашлаковані канали	80%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
4	Коробка передач	Фізичний граничний знос	90%
5	Задній міст	зношення посадкових місць під підшипники піввісей	85%
	Диски коліс	Деформовані	70%
	Ресори (пружини)	Граничний експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	Підтікання	85%
6	Передній міст	Граничне зношення	85%
	Диски коліс	деформовані	70%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос	99%
	Амортизатори	підтікання	85%
	Передня вісь	Гранично розроблені посадочні місця шкворнів	80%
7	Механізм рульового управління	Корозійно ушкоджений не працює	80%
8	Фургон	-	
	Радіатор	забиті магістралі, пошкоджені соти	90%
	Електропристрої	Пересихання ізоляції електропроводів	100%
	Фари	Розбите скло фари, вигорання рефлекторів	99%
	Головний гальмовий циліндр	Механічний знос циліндрів	100%
	Акумуляторна батарея	Закінчений термін експлуатації	100%
8	Автошини	автошини не відповідають вимогам про експлуатацію, норму пробігу пройдено повністю	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить **89%**

Висновок та пропозиції: - транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)

Старший механік
(посада)

Технік з обліку
(посада)

(підпис)
(підпис)
(підпис)

Кочмарський К.В.
(ПІБ)

Зайцев П.Я.
(ПІБ)

Грицюк В.В.
(ПІБ)

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу автомобіля УАЗ 3909

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
BX8252AP	Y6C390900W0000600	2200199810001851	105100	1998	05.10.1998	3049,00	3049,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос конструктивних елементів кузова, основних вузлів та агрегатів.

Транспортний засіб має повний фізичний знос, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу


Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовно вартість за 1т.металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1.45	3500.00	5075.00	0.00	5075.00

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на перевірку технічного стану, розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин оливи та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
0.00	720.00	250.00	970.00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 4105.00 грн. буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно до фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



Кочмарський К.В

Начальник відділу економіки та фінансів



Степура Н.В.

УКРАЇНА UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	BX8252AP	
Рік випуску Date of first registration	B	1998	
Дата реєстрації Date of registration	I	26.04.2008	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ПОШТА	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2	УКР.ДЕРЖ.ПІДПР.ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКР	
Адреса Address	C.1.3	UKRPOSHTA	
Регіон Region	C.1.3	ХМЕЛЬНИЦЬКА	
Населений пункт Settlement	C.1.3	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	
Вулиця, будинок, квартира Street, house, apartment	C.1.3	М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	
Власність Ownership	C.4	а з власником	
Діагональ Period of validity	H	1-ше ВРЕР УДАІ УМВСУ в Хмельницькій області	
CPГ 302854		м.Хмельницький	

Марка Make	D.1 UAZ
Модель Model	D.2 3909
Тип Commercial description	D.3 ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ
Номер шасі (вузла, рами) Vehicle identification number	E Y6C390900W0000600
Повна маса Maximum mass	F.1
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G
Категорія Vehicle category	J B
Об'єм двигуна Capacity	P.1 2450
Тип палива Type of fuel	P.3 Бензин
Колір Colour of the vehicle	R ЗЕЛЕНИЙ
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1 8
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2
Особливі відмітки ТЕХПАСПОРТ ХМС211608 ВІД 29.05 2002 ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ ЯЗКУ	
СРГ302854	

