

Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва)

« 04 » 09 2020р.

АКТ № 9

обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

« 02 » вересня 2020 р.

м. Чернігів

Проведено обстеження фізичного (технічного) стану
автомобіля ВАЗ-21213 державний реєстраційний номер 01664МК
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Аверченка Олександра Віталійовича
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишкові й термін експлуатац ії згідно з даними обліку, міс
01664МК	ХТА2121 30V12731 78	2400200310 002530	105100	1997	30.12.2003	24424,00	24424,00	0,00	0

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів
пробіг з початку експлуатації 328,4 тис. км
маса об'єкта за паспортом повна/без навантаження – 1550/1150 кг

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	-	-
2	Кузов (кабіна)	Корозія дверей, арок коліс, крил, порогів, сквізна корозія днища, обшивка та сидіння потребують заміни	98%
3	Двигун	Знос поршневої групи, знос КШМ, негерметичність, не прокручується колінчастий вал	97%
	Стартер	Експлуатаційний знос, поломка шестерні привода, замикання обмотки, ізнос колектора якоря	98%
	Генератор	Замикання обмотки статора, експлуатаційний знос, тріщина корпусу	98%
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
	Карбюратор	Негерметичність, знос дросельних заслінок, перепускного клапану, корпусу	99%
4	Коробка передач	Не вмикаються передачі, поломка первинного валу, знос шестерень, посадочних місць підшипників	97%
5	Задній міст	Поломка головної пари, знос півосей, ступить коліс	99%
	Диски коліс	Деформація дисків, розбиті отвори кріплення	100%
	Ресори (пружини)	Поломка, втрата пружності пружин	99%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, деформовані	100%

№ з/п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
6	Передній міст	Поломка редуктору, ШРУСів, знос сайлентблоків, ричагів, негерметичність	98%
	Диски коліс	Деформовані, корозія	99%
	Ресори (пружини)	Експлуатаційний знос пружин, втрата пружності	100%
	Амортизатори	Знос втулок, знос штоку, негерметичність	99%
	Передня вісь	-	-
7	Механізм рульового управління	Тріщина корпусу, експлуатаційний знос	98%
8	Фургон	-	-
	Радіатор	Негерметичність, корозія, тріщина	99%
	Електропристрої	Замикання електропроводки, експлуатаційний знос	98%
	Фари	Корозійний знос рефлектора	100%
	Головний гальмовий циліндр	Знос манжетів та робочої поверхні циліндра, негерметичність, корозія	97%
	Акумуляторна батарея	Руйнування пластин, відсутність напруги	100%
9	Автошини	Спрацьований протектор, автошини не відповідають вимогам експлуатації, норму пробігу пройдено повністю.	100%

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 97 %.


Висновки та пропозиції комісії:

Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Додатки:


1. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
2. Фото ТЗ.

Начальник ЦПП
(посада)


(підпис)


О.В.Аверченко
ПІБ

Пров. інженер ЦПП
(посада)


(підпис)

Ю.В.Ігнатенко
ПІБ

Старший майстер ЦПП
(посада)


(підпис)

С.О.Гайдай
ПІБ

УКРАЇНА
 UKRAINE
 UKRAINE

СВИДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
 ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 REGISTRATION CERTIFICATE
 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

UA

Реєстраційний номер
 Registration number
 File number
 Date of first registration
 Date of registration
 Ім'я юридичної особи
 Surname or company
 Ім'я та по батькові
 Given name(s)
 Адреса
 Address
 Район
 Район
 Населення пункту
 Population of settlement
 Вулиця, будинок, квартира
 Street, house, apartment
 Пасажирів
 Passengers
 Діапазон
 Range
 Термін дії
 Validity

A 01664MK
 B 1997
 I 20.12.2007
 C.1.1. КИ
 C.1.2. SHHA
 C.1.3. ЧЕРНІГІВСЬКА
 М. ЧЕРНІГІВ
 ЕДЕСЬКА
 ТРАДНА, 173
 C.4. МРЕВ Чернігів

CBC 027477

Марка
 Make
 Model
 Type
 Commercial description
 Номер шасі (кузовного номеру)
 Vehicle identification number
 Максимальна маса
 Maximum mass
 Маса без навантаження
 Mass of the vehicle in service
 Категорія
 Vehicle category
 Об'єм двигуна
 Engine capacity
 Тип пального
 Type of fuel
 Колір кузова
 Colour of the vehicle
 Тип трансмісії
 Transmission type
 Тип приводу
 Drive type
 Тип сидінь
 Seat type
 Тип сидінь
 Seat type
 Тип сидінь
 Seat type

D.1. BA3
 D.2. 21213
 D.3. ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-B
 E. ХТА212130V1273178
 F.1. 1550
 G. 1150
 J
 P.1. 1700
 P.3. Бензин
 R. БІЛИЙ
 S.1. Особливий підтік
 S.2. РМГ 73052 3101 01 СПЕЦІАЛЬНІ
 S.3. АНІМ
 S.4.

CBC 027477



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
доцільності списання транспортного засобу ВАЗ-21213

Державний номерний знак	Vin-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субраху нок бухгалт ерськог о обліку	Рік випус ку (побу дови)	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн..	Сума зносу та знецінення, грн	Залишк ова вартість , грн	Залишковий термін експлуатації згідно з даним обліку, міс
01664МК	ХТА212 130V127 3178	2400200310 002530	105100	1997	30.12.2003	24 424,00	24 424,00	0	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації та відновлення, підлягає списанню.

Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу

Витрати на зняття з обліку в МРЕВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
-	386,48	80,00	466,48

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т.)	Орієнтовна вартість за 1т. металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтовна сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
0,550	3200,00	1760,00	-	1760,00

Очікуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 1293,52 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП



О.В.Аверченко

Начальник ВЕФ



О.М.Білоба