

Додаток 3
до Регламенту бізнес-процесу «Списання
непридатних транспортних засобів
АТ «Укрпошта»

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта»
(назва філії)
«19» березня 2021р.

АКТ № 31
обстеження фізичного (технічного) стану транспортного засобу,
який не може виконувати свої функції

«19» березня 2021 р. м. Херсон
Проведено обстеження фізичного (технічного) стану ЗИЛ 5301 д.р.н АА9647РО
(назва об'єкта)

який знаходиться у підзвіті Тире Тищенко Катерина Ігорівна
(ПІБ матеріально-відповідальної особи (водія))

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерсь- кого обліку	Рік випуску (побудов и)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
АА9647РО	ХТ747643020002606, 5301Б020059014	210019841 0001404	105100	2002	28.05.2002р.	40000.00	40000,00	0,00	0,00

Стисла характеристика об'єкта, а також технічний стан основних складових, конструктивних елементів:
пробіг з початку експлуатації- 432,00 тис.км;
маса об'єкта за паспортом (повна/без навантаження) - 5300кг/3800кг.

№ з\п	Найменування	Короткий технічний стан та характеристика виявлених дефектів	Відсоток зносу
1	Рама	Деформація	98
2	Кузов (кабіна)	Деформація	97
3	Двигун	Відсутній	-
	Стартер	Відсутній	-
	Генератор	Відсутній	-
	Компресор	-	-
	Турбокомпресор	-	-
4	Коробка передач	Відсутня	-
5	Задня підвіска	Відсутня	-
	Диски коліс	Відсутні	-
	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
6	Передній міст	-	-
	Диски коліс	Відсутні	-

	Ресори (пружини)	Відсутні	-
	Амортизатори	Відсутні	-
	Передня вісь	Відсутня	-
7	Механізм рульового управління	Відсутній	-
8	Фургон	Корозія	95
	Радіатор	Відсутній	-
	Електропристрої	Відсутня	-
	Фари	Відсутні	-
	Головний гальмовий циліндр	Відсутній	-
	Акумуляторна батарея	Відсутня	-
9	Автошини	Відсутні	-

Об'єкт технічним умовам не відповідає з наступних причин: фізичний знос основних вузлів, агрегатів та складових частин транспортного засобу становить 96,6 %.

Висновки та пропозиції комісії:
Транспортний засіб має повний фізичний знос та моральне застарівання, не придатний до подальшої експлуатації, підлягає списанню.

- Додатки:
- 1. Копія свідоцтва про реєстрацію СХМ № 338112
 - 2. Фото ТЗ

Заступник директора з операційної діяльності

Начальник ЦПП


Начальник відділу ведення обліку НА та ТМЦ


Провідний фахівець групи поштової безпеки

Начальник ВЕФ


Інженер з транспорту ЦПП













Морозова Т.Ю.

Тищенко К.І.

Шльонська Л.О.

Гаврилов О.М.

Ляшенко С.Ю.

Фільчакова Ю.М.

ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності списання транспортного засобу ЗИЛ 5301 станом на 19.03.2021 року

Державний номерний знак	VIN-код (номер кузова)	Інвентарний номер	Субрахунок бухгалтерського обліку	Рік випуску (побудови)	Дата введення в експлуатації	Первісна вартість, грн.	Сума зносу та знецінення, грн.	Залишкова вартість, грн.	Залишковий термін експлуатації згідно з даними обліку, міс.
AA9647PO	XT747643020002606, 5301B020059014	2100198410001404	105100	2002	28.05.2002р.	40000.00	40000,00	0,00	0

В результаті тривалої експлуатації вищевказаний транспортний засіб має значний знос кузова, основних вузлів, агрегатів та інших складових, конструктивних елементів.

Транспортний засіб не придатний для подальшої експлуатації, підлягає списанню. Оприбуткування вузлів та агрегатів автомобіля на склад не відбувається.

Розрахунок витрат на ліквідацію транспортного засобу.

Витрати на зняття з обліку в МРСВ ДАІ (грн.)	Витрати на розбирання, демонтаж ТЗ та інші витрати (грн.)	Витрати на утилізацію пневматичних шин, олив та іншого (грн.)	Орієнтовна сума витрат на ліквідацію ТЗ (грн.)
450,00	180,00	150,00	780.00

Розрахунок доходів від списання транспортного засобу

Кількість металобрухту (т)	Орієнтована вартість За 1 т. металобрухту (грн.)	Орієнтована сума доходу від здачі металобрухту (грн.)	Орієнтована сума від оприбуткування вузлів та деталей ТЗ (грн.)	Загальна сума орієнтовного доходу (грн.)
1,9	560,00	1064,00	-	1064,00

Очикуваний фінансовий результат від списання майна та здавання металобрухту становить 284,00 грн., буде направлений в дохід підприємства та використаний відповідно фінансового плану підприємства.

Начальник ЦПП

К.І.Тищенко

Начальник ВЕФ

С.Ю.Ляшенко

« 18 » 03 2021р.

Україна UKRAINE		СЕРТИФІКАТ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICATE OF IMMATRICULATION	
Регістраційний номер Registration number	A	AA9647PO	
Дата реєстрації транспортного засобу Date of registration of the vehicle	B	29.05.2008	
Дата реєстрації даного обладнання Date of registration of this equipment	B.1	20.05.2017	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2002	
Правильна прокатна марка Valid license plate	C.1.1	ПАТ "КРПРОШТА" PJSC "UKRPROSHA"	
Ім'я власника Owner's name	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	м. Київ N. Kyiv	
Область Region		Шевченківський Shevchenko	
Мас. пункт Mass point		вул. Хрещатик 22 Khreshchatyk 22	
Власник Owner	C.4	як власником as owner	
Діє до Valid until	H		Центр 6541 TSC 6541

CXM 338112

Марка Make	D.1	ЗИЛ	
Модель Model	D.2	5301	
Тип Type	D.3	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	
Коммерційний опис Commercial description			
Номер шасі (вузла, рами) Vehicle identification number	E	XT747643020002608	
Повна маса Maximum mass	F.1	5300	
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	3800	
Категорія Category	J	C1	
Об'єм двигуна Capacity	P.1	4750	
Тип палива Type of fuel	P.2	D	
Колір Color of the vehicle	R	СІРИЙ	
Кількість сидінь (включаючи місце водія) Number of seats including the driver's seat	S.1	3	Особливий відміток SPECIAL OPERATOR-POSHCHASKY
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2		

CXM 338112

СХМ № 338112 зам.17-3211 РС Україна 02.2017

